

折叠自行车服务记录

服务记录编号：SRV-2025-0266

本记录对应一辆乐途牌折叠自行车（20寸，钛灰色，购买日期2025年6月18日）的保养与维修档案，用于跟踪车辆状态、安排保养并核对维修质保。每次保养或维修完成后，服务人员会在本记录中登记日期、项目、费用与配件更换情况；车主可凭本记录或订单信息查询历史服务。

保养周期表：链条建议每行驶500公里清洁并润滑一次；刹车皮建议每三个月检查一次磨损情况，厚度不足两毫米时应更换；轮胎气压建议每月检查，保持在胎侧标注的推荐范围内；折叠关节与座管夹建议每半年检查锁紧与润滑。电池保养：建议每月充电一次，长期存放时保持电量在百分之五十左右，避免完全放电后长期存放；雨天骑行后应及时擦干充电口，发现充电异常先检查充电器与接口。

定期保养项目（一）：首保建议在购买后三个月或行驶三百公里内进行，内容包括变速与刹车调校、关节紧固、轮胎气压检查；之后每六个月进行一次常规保养，内容包括链条清洁润滑、刹车系统检查、折叠关节紧固与整车功能测试。每次保养后应登记里程与下次保养建议时间。

定期保养项目（二）：中期保养建议在购买后第十五个月前后进行，内容包括飞轮与链条磨损评估、线管检查更换、轴承间隙检查；若发现异响或骑行阻力明显增大，应提前安排检修，不宜等到常规保养周期。车主日常骑行前可自行完成轮胎、刹车与折叠锁扣的三项快速检查。

保养与故障的区分说明：车辆出现骑行费力时，应先检查轮胎气压是否不足、链条是否干燥或拉伸、刹车是否蹭碟，这三类属于保养范畴，通过打气、润滑与调校即可解决；若排除上述因素后仍明显费力，再考虑中轴、花鼓或电机故障并送检。刹车异响需要区分是刹车皮磨损后的金属摩擦声，还是碟片变形引起的周期性蹭响，前者更换刹车皮即可，后者需要校正或更换碟片。折叠关节松动时，先检查锁扣螺丝是否紧固；若紧固后仍松旷，再检查关节衬套磨损，属于维修范畴。每次到店服务后，车主可索取服务明细，明细应列明检查项目、更换配件、费用与保修期，便于与档案记录核对。

保养间隔速查表：链条清洁润滑——每五百公里或每月一次，雨天骑行后提前；刹车皮检查——每三个月一次，厚度不足两毫米时更换；轮胎气压——每月一次，按胎侧推荐值；折叠关节检查——每半年一次，锁扣松动及时紧固；轴承与线管——中期保养时检查，异响时提前；电池充电——每月一次，长期存放保持百分之五十电量；整车功能测试——每次保养时执行。出现下列信号应提前送检：刹车距离明显变长、链条频繁跳齿、折叠关节松旷、电机异响或助力中断、车轮偏摆。送检时告知车主里程与最近一次保养时间，可帮助维修人员区分损耗与故障；维修完成后，服务记录会补充到本档案，车主可在订单页查询服务明细。

记录核对与费用说明：每次服务完成后，请核对记录中的日期、项目与费用是否与实际一致；首保与常规调校在购车一年内免费，更换刹车皮等易损件按配件价加人工费计费，人工费标准以门店公示为准。非授权维修点完成的保养与维修不会记录在本档案中，相关部件亦不享受本档案对应的维修质保。车主对服务费用或判定有疑问时，可凭本记录编号在购买平台订单页发起售后咨询，平台客服将调取服务明细协助核对。

维修记录：2026年3月15日，车主反馈刹车时有尖锐异响；到店检查确认后刹车皮磨损至极限，更换后刹车皮一对，材料费与人工费合计人民币120元。更换配件自更换之日起保修九十日，保修期内出现非人为质量问题可免费更换。2025年9月20日完成首保调校，项目包括变速定位、刹车手感调整与关节紧固，费用免费。2026年4月10日，车主反馈折叠关节松旷，检查确认关节锁扣螺丝松动，紧固并加注润滑后恢复正常，费用免费。

车主自检与下次保养：建议车主每两周检查一次轮胎气压与刹车手感，每月清洁链条并检查折叠锁扣。下次保养建议在2026年9月进行，项目为中期保养；若在保养前出现异响、刹车失灵、车轮偏摆或电机异常，应停止骑行并尽快送检。服务咨询请通过购买平台订单页联系售后，报出本记录编号或车辆订单信息；非授权维修点的维修记录不纳入本档案，相关部件也不享受维修质保。