

#### **DESARROLLO:**

## 1. REVISION TÉCNICA.

Al recibir el turno, el operario debe comprobar:

- 1. Estado técnico general del equipo.
- 2. Que no existan afectaciones en la conexión eléctrica.
- 3. Cerciorarse de que el equipo este limpio.

Ante cualquier anomalía, solicitar los servicios de un técnico de mantenimiento.

## 2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

1. Oprimir al mismo tiempo los dos botones negros que se encuentran en la pizarra del equipo:

Botón 1 Encender el túnel


Botón 2 Encender la soldadura

- 2. Espera alrededor de 15 min hasta que alcance la temperatura máxima (150°C).
- 3. Regulación mecánica de forma manual para las diferentes presentaciones (Consultar manual verde que se encuentra en el área de retractilado)
- 4. Regulación automática.
  - Pulsar emergencia
  - Menú:
  - SET UP
  - Código 3333+ENTER.
  - Cargo+triángulo que está a la derecha de la pantalla.
  - Seleccionar número en dependencia del Formato +ON +ENTER.
  - Resetear la máquina (presionar STAR (botón verde) Y STOP- RESET (botón azul) (juntos).
  - Quite Emergencia.
  - Presione STOP-RESET.
  - Presione STAR.

**Nota:** Ante cualquier problema la computadora avisa mediante la alarma automática.

- Pasos para ajustar problemas.
  - -Pulsar emergencia.
  - -Ajustar problema.
  - -Presione el botón (STOP- RESET) y luego STAR.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		



- ➤ Si se quiere llevar a cero el ciclo contable del empujador de envases:
  - Presione emergencia+ los botones (STOP- RESET) esperar que la pantalla muestre RESET MAQUINA, quitar emergencia y presionar el botón STAR.
- > Para apagar el equipo:
  - Apagar el túnel (Botón negro) y esperar que la temperatura baje a 50°C.
  - Oprimir emergencia,
  - Presionar (STOP- RESET)
  - Presionar botón general.
  - Quitar emergencia

## 3. LIMPIEZA (diaria):

- Limpieza externa de la maquina con agua y detergente.
- Pase por las superficies internas y externas un paño estéril libre de pelusas embebido en alcohol al 70%.

# 4. PROHIBICIÓN:

No aplicar agua a presión sobre el equipo.