

Empresa de Productos Inyectables

INTRUCCION DE TRABAJO

MÁQUINA LLENADORA 1.5 L

IT 2-06-08 Revisión:02

Página 1 de 2

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Al recibir el turno, el operario debe comprobar:

- 1. Estado técnico general del equipo.
- 2. Que no existan afectaciones en la conexión eléctrica.
- 3. Cerciorarse de que el equipo este limpio.

Ante cualquier anomalía, solicitar los servicios de un técnico de mantenimiento.


2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- 1. Para encender el equipo presione el botón negro que se encuentra detrás de la máquina.
- 2. En la pantalla táctil ir al menú y presionar el signo de interrogación que tiene el dibujo de la máquina.
- 3. Se carga la receta (se presiona en 1500 de Cuba y el archivo de la flechita verde)
- 4. Presione el botón de salir (muñequito amarillo).
- 5. En el menú se presiona el signo de interrogación que tiene el dibujo de la máquina así como los parámetros.
- 6. Se verifican las alarmas y si el triángulo en la parte superior pestañea se ve cual es la alarma y se presiona Homing que significa **espera**.
- 7. Se abre la llave de llenado R4127, se espera a que entre el producto y se pulsa Star o botón blanco.
- 8. Si se necesita parar la máquina se presiona stop (botón negro).
- 9. Se suministran los envases de forma manual.

Para el lavado de la máquina:

- 1. Ir al menú y presionar el signo de interrogación que tiene el dibujo de la máquina.
- 2. Se carga la receta de lavado y se presiona la flechita verde.
- 3. Se sale de menú
- 4. Se verificar las alarmas y se presiona Homing (espera).
- 5. Volver al menú y presionar parámetros (pulsar dosificador).
- 6. Se presionar Star y hay que esperar a que se ponga en rojo
- 7. Se cierra la llave 4127 y se abre la 4129.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		



3. LIMPIEZA.

Limpieza diaria o semanal:

- Limpieza con detergente dentro y fuera de la máquina, incluyendo esteras y tolva.
- Pase por las superficies internas y externas de la máquina llenadora 1.5 L un paño estéril libre de pelusas embebido en alcohol al 70%.

4. PROHIBICIÓN:

No aplicar agua a chorros sobre el equipo.