Übergabepunkt
CEE 32A 5P

5m CEE 32A

Kasten 5 Ausbildungsstudio				
Eingang		Absicherung	Ausgang	Anschluss
CEE 32A 5P		1x RCBO C16	X1	Schuko
		1x RCBO C16	X2	Schuko
		1x RCBO C16	X3	Schuko
		1x RCBO C16	X4	Schuko
		1x RCBO C16	X5	Schuko
		1x RCBO C16	X6	Schuko
		1x RCBO C16	X7	Schuko
		1x RCBO C16	X8	Schuko
		1x RCBO C16	X9	Schuko
		1x RCBO C16	X10	Schuko
		1x RCBO C16	X11	Schuko
		1x RCBO C16	X12	Schuko

20m Schuko

2x Display COB