Cadence Curves on PWM / POWER	6,4	6,0
	-0,6	-0,6
	70,3	83,7

Power	Cadence 1	PWM 1	Formular 1	Cadence 2	PWM 2	Formular 2	Cadence 3	PWM 3	Formular 3
[W]	[1/min]	PWM 1 [%]		[1/min]	PWM 2 [%]	Formular 2 y = 70,252x^-0,571*6,4	[1/min]	PWM 3 [%]	Formular 3 y = 83,69x^-0,555*6
25		47,2		75	72,5	71,6	100	95,9	84,1
50	50	33,9		75	44,7	48,2	100	50,7	57,3
75	50	29		75	36,4	38,2	100	43,2	45,7
100	50	24,6		75	31,6	32,4	100	37,7	39,0
125	50	21,8		75	28,4	28,5	100	34,2	34,4
150	50	19,6		75	25,7	25,7	100	30,5	31,1
175	50	17,7		75	23,5	23,6	100	28,2	28,6
200	50	15,2		75	22,2	21,8	100	26,4	26,5
225	50	14,7		75	20,5	20,4	100	24,8	24,9
250	50	12,7		75	19,3	19,2	100	23,3	23,4
275	50	2,2		75	18,3	18,2	100	22	22,2
300	50	2,2		75	17	17,3	100	21,4	21,2
325	50	2,2		75	16,2	16,5	100	20,5	20,3
350	50	2,2		75	15,3	15,9	100	19,9	19,4
375	50	2,2		75	14,6	15,2	100	19,2	18,7
400	50	2,2		75	14	14,7	100	17,9	18,1

