

MSc Önálló laboratórium 2. Commodore floppy meghajtó megvalósítása FPGA-val

Készítette: Weisz Pál

Konzulens: Horváth Kristóf





Bevezetés, célok

- Eredeti hardver megismerése, áttervezése, interfészáramkör elkészítése
- Alaplapi logikai egységek átültetése FPGA-ra, tesztelés, hibajavítás
- Tapasztalatszerzés FPGA-alapú rendszerek tervezésében

Commodore 1581 típusú hajlékonylemezes meghajtó



2022.12.11.






Kutatás

- Hogyan épül fel az eredeti eszköz
- Alkalmazott kommunikációs protokollok, szabványok megismerése

• Alkatrészek adatlapjai, leírások, útmutatók











Hardverterv

- A fejlesztés során használt FPGA-kártya
- Eredeti kapcsolási rajz
- Interfész áramkör








Fejlesztés az FPGA-ra

- Korábbi eredmények felhasználása (modulok, firmware)
- Feladatok, kihívások






0x0



Tesztelés

- Modulok tesztje: Xilinx ISE Simulator
- A firmware megismerése (6502 assembly)



2022.12.11.






Hibakeresés, hibajavítás

- Szimulátorral
- Emulátorral
- Logikai analizátorral
- Mérések a hardveren

Kép a hardverről mérés közben

```
AD3B: 60 RTS C355
C355: CC CPY
read from FDC: 6001 : 01
C358: D0 BNE
C35A: CC CPY
read from FDC: 6002 : 01
C35D: D0 BNE
C35F: CC CPY
read from FDC: 6003 : 01
C362: D0 BNE
C364: 88 DEY Y=00
C365: D0 BNE
C367: 20 JSR PC=CFD1
```








Eredmények

- Interfész panel
- Új Verilog-modulok, test bench-ek
- Emulátor program
- Javított hibák a korábbi implementációban
- Rengeteg mérés
- A PC és a meghajtó között megfelelően működik a soros kommunikáció
- Valahol még van egy bug...







További lehetőségek

- Hibakeresés folytatása
- Eszközt készre tervezni
- Másféle meghajtókat megvalósítani









Köszönöm a figyelmet!