


Messdorne PSK

Test Arbors PSK

Arbres de contrôle PSK

Barre di calibrazione PSK



No.	PSK	d1	A	l1	L	kg
418.0001.381	32	25	175	160	194	0.8
418.0001.382	40	25	180	160	204	0.9
418.0001.383	50	32	235	215	265	1.4
418.0001.384	63	40	322	300	360	2.8
418.0001.385	80	40	330	300	300	3.8

D Verwendung
Zur Abnahmeprüfung von Werkzeugmaschinen gemäß ISO-Empfehlung R 230.

D Lieferumfang
Im Holzständer zur senkrechten Aufbewahrung.

D Hinweis
l1 = nutzbare Messlänge.
Messdorne sind stufenweise hohlgebohrt, damit die Messergebnisse durch deren Gewicht nicht beeinträchtigt werden.

UK Use
For the acceptance test of machine tools in accordance with the ISO recommendation R 230.

UK Standard Specification
With wooden stand for vertical storage.

UK Note
l1 = effective measuring length. To prevent wrong measuring results caused by their weight, the test arbors are hollowed out with a stepped bore.

FR Emploi
Pour contrôler la réception de machines-outils selon la recommandation ISO R 230.

FR Etendue de la livraison
Dans un support en bois pour un rangement vertical.

FR Remarque
l1 = longueur de mesure utilisable.
Les arbres de contrôle ont un alésage creux en continu, pour que leur poids n'influence pas les résultats.

IT Utilizzo
Per i test di accettazione delle machine utensili in accordo alla specifica ISO R 230.

IT Specifiche standard
Con supporto in legno per lo stoccaggio in verticale.

IT Nota
l1 = lunghezza di misura effettiva.
Per evitare risultati di misura errati causati dal loro peso, le barre di calibrazione sono eseguite a gradini.

ZUBEHÖR
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ACCESSORI




SEITE PAGE PAGE PAGINA

10.51

2:31

4G

ndvik.coromant.com



- Chip contr
- Fixed prec
- Increased
- Increased

The relative
pressure off

ISO26623

Coromant Capto® system
The original

