
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
K_s
no stress:
$K_s = 1$
stressed:
$K_s = M/[(1-p)C]$
0
37.5
75
Storage after inflow (mm)