
【212】示波器的使用

(Ψ, V)
实验日期 11.23 实验组号 1 实验地点 212 报告成绩
[实验目的]
1. 3解示波器的工作原理和使用方法 ;
2. 发气用示波器 观察电信号波形。 :
3. 掌握用示波器观察客萨扣图形,并测定正弦电信号的频率。
[实验仪器]
示波器、信号发生器等
[实验原理摘要]
1. 示波器有各种不同的型号,但所有的示波器主要结构由 电源 、 示 波
和 据占波发生器 组成,示波器是用途极为广泛的一种通用现代测量工具,用来直
接观测电压、电流、周期频率、相位等。
2. 示波管的结构主要包括 电 3 枪 、 偏 转 校 和 荧 光 三部分。
3. 用示波器显示正弦波形的原理是在竖直偏转板上加
偏转板上加 据
4. 如果 X 轴锯齿波扫描电压的周期为 T_X Y 轴被测信号电压的周期为 T_Y ,要在示波
器荧光屏上显示 n 个完整波形, 那末 n、Tx、Ty 之间的关系应
为 <u>Ta=nTy</u> 。
5. 李萨如图形的形成条件在 X 轴上加 正
压 <u>ty</u> , 两电压的频率 此值为简单整 极 。
6. 如果 X 轴与 X 轴输入信号的频率分别为 f_x 、 f_y 李萨如图形水平线的切点数为 N_x 个,
与垂直线的切点数为 N_y 个,则 f_x 、 f_y 、 N_x 、 N_y 四者的关系为
$\frac{dy}{dx} = \frac{Nx}{Ny}, f_{y=} \frac{Nx}{Ny} dx$
40

- 7. 李萨如图形可用来测量未知频率.令 f_y , f_x 分别代表 Y 轴和 X 轴偏转板上电压的频率, N_y 代表 Y 方向的切线与图形相切的切点数, N_x 代表 X 方向的切线与图形相切的切点数。
- 8. 实验中的注意事项: 示波器 核准后, 实验中微调旋钮, 保持不动。 [实验原理图]

画出示波器波形的原理图。



3個 击战器,加工作商租和使用占法。

在在用录成器 孤破自信等级形。

華籍用去被嚴強有古萨西

示成 强、信号发生罪等

1. 熟悉示波器上条旋钮的功能和用法。(1) 初始设置 121 每户电源 (3) 3解扫描速度 141校准仪器

2. 观察并测量正弦波10观察正弦波波形121测量正弦波电压的峰值 (3) 利用李萨如图形测定正弦信号的频率。


预习遇到的问题:

1. 测量正弦波的电压和周期 (屏幕显示峰谷值为 4 个格, 2 个周期时测量)

信号源频率(Hz)	$U_{p-p}(V)$	T (mS)		
100	2×4 = 8	10		
400	8	/2.5		
1000	8	1.0		

2. 李萨如图形测定 f_x 信号的频率

$f_{\mathbf{y}}:f_{\mathbf{x}}$	2:1	1:1	1:2	1:3	2:3
$f_{ m y}$	iga eta	100 H	łz		
fx实验值	50	100	200	300	150



[思考题]

1.示波器显示稳定波形的条件是什么?

扁转板从丫上的电压周期严格相同

[实验体会与收获]

调书不同的颜率比例有萨如图形层发生周期的改变。

[指导教师意见]

示波器的使用 原始数据记录

[数据表格]

1. 测量正弦波的电压和周期 (屏幕显示峰谷值为 4 个格, 2 个周期时测量)

信号源频率(Hz)	$U_{\text{P-P}}$ (V)	T (ms)	
100	2×4	2X5	
400	2x4	5 ×5	
1000	2×4	2×5	

2. 用李萨如图形测定正弦信号的频率

f_{y} : f_{x}	2:1	1:1	1:2	1:3	2:3
f _y (Hz)		at militim	100 Hz	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	55 (C) 21. 12.
李萨如图形	0	0	8	8	8
f _x (Hz) 实验值	50	100	200	300	150

周期的改成。

指导教师签字: 工 八 日 期: 11、3