

- 按最终产品的输出形式,工业加工过程可分为: 连续、离散和间歇过程
- 间歇过程在化工生产和人们日常生活中占有重 要的地位
- 精细化工、生物化工等高技术密集和知识密集 的新兴产业
- 广泛用于食品、聚合物、药品、分子筛、增塑 剂、抗氧剂、染料和涂料等产品生产





《第六章间歇化工过程》

- 30年代以前,绝大多数化工过程采用间歇操作, 自动化水平低,劳动强度大,而且产品质量不 稳定
- 向连续化生产过渡
- 80年代以来,从商品化学品生产转向专用的功能化学品生产;从大规模过程转向小规模的具有弹性的过程;从连续加工转向间歇加工;从过去靠价格竞争转向现在靠质量竞争;从过去靠投资来推动发展转向靠信息来推动发展等等




- · 从技术上讲,目前有91%的间歇过程可以用连 续过程来替代
- 间歇过程具有灵活多变的特性,即它可以用同一套多用途、多功能的设备生产多种类型的产品
- 因此间歇过程仍占有重要地位



6.1 间歇过程与连续过程

- 习惯上称非连续化工过程为间歇化工过程。
- 间歇过程通常被定义为"将有限量的物料,按规定的加工顺序,在一个或多个设备中加工,以获得有限量产品的加工过程。如果需要更多的产品,必须重复该过程。"
- 间歇过程既不是连续过程也不是离散过程。但 具有连续过程和离散过程的特点





• 间歇与连续过程在有关部门的应用情况

工业部门	操作方式	
	间歇过程/%	连续过程/%
化工	45	55
食品	65	35
医药	80	20
金属	35	65
玻璃及陶瓷	35	65
造纸	15	85


《第六章间歇化工过程》 - 6/14页 -





6. 1. 1

间歇化工的特点



- 技术密集性
- 动态性
- 多样性
- 柔韧性
- 不确定性

6.1.2 间歇过程与连续过程的比较

- 动态特性是间歇过程的本质,而连续过程的本质 是稳态操作
- 在间歇过程中,原料必须按配方规定的加工任务和顺序,在合适的设备中进行加工。在连续过程中,原料连续加入,各加工任务同时进行
- 通过详细的系统分析,可找到连续过程的瓶颈问题,而间歇过程的瓶颈问题随产品及操作策略而改变。

《第六章间歇化工过程》 - 8/14页 -



- 间歇过程中的设备尺寸的设计并不是很精确的 (能够用来生产多个产品)。
- 连续过程中的安全系统,主要是降低系统的停车时间。间歇过程不需要。
- 间歇过程通常为小批量、高附加值的化学品而设计的,一个生产周期只能生产一批产品。连续过程通常是为需求量很大的特定产品而设计的,原料连续加入,产品连续排出。



• 顺序地从工厂得到两批产品之间的时间间隔称 为"限定循环时间(LCT)",也称为"批间 隔",记为T_L。

· 若间歇级j的循环时间等于T_L,则该间歇级构 成了间歇操作过程的"瓶颈",因此把它称为 "时间限制级"。

《第六章间歇化工过程》 - 10/14页 -




- 在同一个间歇级中可能有多台平行操作设备, 它们可以同步或异步方式操作。
- 所谓异步操作是指第j个间歇级有mi台相同设 备,在不同时间交替加工第 j-1级来的不同物 料。这时该间歇级的循环时间为该级中一台设 备循环时间的1/m_i。
- · 若将第 j-1级来的同一批物料分配在第 j级的 m_i 个平行设备中同时加工,则称这些平行单元为 "同步操作"。此时间歇级」的批量为该级中 一台设备批量的加,倍

《第六章间歇化工过程》 - 11/14页 -








非覆盖式操作

• 限定循环时间和一批进料完全通过此过程的停留时间 T_R相等






覆盖式操作

过程的限定循环时间或批间隔,取决于具有最大级循环时间的限制级即时间限制级





异步覆盖式操作

过程的限定循环时间或批间隔,取决于具有最大级循环时间的限制级即时间限制级

- 14/14页 -