(附上海景

质,才能通过这些工具出色地完成数字硬件设计。

习题⊖

将下列十进制数转换 利用图 1.6 所示

- 成二进制数。 (a) $(20)_{10} = 1000(b) (100)_{10} = 100/00$
- (c) (129) 17000000 (d) (260) 10
- (e) (10 240)₁₀
- 1.2 利用图 1.6 所示的方法将下列十进制数转换 成二进制数。
 - (a) $(30)_{10} = [[] 0 (b) (110)_{10}$
 - (c) (259)₁₀
- (d) (500)₁₀
- (e) (20 480)₁₀
- 1.3 利用图 1.6 所示的方法将下列十进制数转换 11110 000 成二进制数。
 - (a) (1000)₁₀ =
- (b) (10 000)₁₀
- (c) (100 000)₁₀
- (d) (1 000 000)₁₀
- * 1.4 在图 1.6 中,我们使用连续除以 2 的方法将 十进制数转换为二进制数。另一种方法就是 使用2的指数来构造。例如,如果我们想转 换(23)10,那么小于23的最大的2的指数是 24=16。因此,这个二进制数应该有5位, 且最高有效位 $b_4 = 1$ 。然后, 计算 23 - 16 =7。现在,小于7的最大的2的指数是22= 4, 因此 $b_3 = 0$ (因为 $2^3 = 8$ 大于 $7)b_2 = 1$ 。持 续这个过程可以得到:

$$23 = 16 + 4 + 2 + 1$$

$$= 2^{4} + 2^{2} + 2^{1} + 2^{0}$$

$$= 10\ 000 + 00\ 100 + 00\ 010 + 00\ 0$$

采用这种方法,将下列十进制数转换为、

- 制数。16+
- (a) $(17)_{10} = |000|$ (b) $(33)_{10}$
- (c) (67)₁₀
- (d) (130)₁₀
- (e) (2560)₁₀
- (f) (51 200)₁₀
- 采用习题 1.4 中的方法重新完成习题 1.3 1.5 将下列二进制数转换为十进制数。 * 1.6
 - (a) (1001)₂=
- (b) (11100)₂
- (c) (111 111)₂
- (d) (101 010 101 010)
- 将下列二进制数转换为十进制数。 1.7
 - (a) $(110\ 010)_2 = 50$ (b) $(1\ 100\ 100)_2$
 - (c) (11 001 000)₂ (d) (110 010 000),
- 要表示下列十进制数,所需的最小位数分 是多少?
 - (a) (270)10 引起 (b) (520)10 /01艺
 - (c) (780)10 /p/3 (d) (1029)10 1192
 - 重复习题 1.8 的问题。
 - (a) (111)₁₀ 7/5 (b) (333)₁₀
 - (c) (555)₁₀
- (d) (1111)₁₀

参考文献

- 1. "International Technology Roadmap for Semiconductors," http://www.itrs.net
- Altera Corporation, "Altera Field Programmable Gate Arrays Product Literature," http://www.altera.com
 - 3. Xilinx Corporation, "Xilinx Field Programmable Gate Arrays Product Literature," http://www.xilinx.com