
1
0.5
0
$f_{\text{fatigue}}(\bar{\alpha})$
no degradation
fatigue degradation
$\bar{\alpha} = \alpha_T$
0
1
2
3
4
5
6
$\bar{\alpha}/\alpha_T$