

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-05-17
生成时间: 2026-06-16 16:44:37

安全评估结论: 异常 (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	62	17.7176 mg/m3	6.0050 mg/m3	+100% (0->62)	0%
瓦斯浓度	43	1.4888 %	0.4731 %	+100% (0->43)	0%
温度	13	31.9725 C	26.4946 C	+100% (0->13)	0%
风速	92	0.4200 m/s	0.1995 m/s	+100% (0->92)	0%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	53	17.9775 mg/m3	5.5510 mg/m3	+100% (0->53)	0%
瓦斯浓度	47	1.4964 %	0.5184 %	+100% (0->47)	0%
温度	9	31.9881 C	26.3847 C	+100% (0->9)	0%
风速	96	0.4153 m/s	0.2059 m/s	+100% (0->96)	0%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	53	17.7780 mg/m3	5.8241 mg/m3	+100% (0->53)	0%
瓦斯浓度	39	1.4969 %	0.4636 %	+100% (0->39)	0%
温度	11	31.6936 C	26.5936 C	+100% (0->11)	0%
风速	93	0.4145 m/s	0.2014 m/s	+100% (0->93)	0%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	48	17.8441 mg/m3	5.6844 mg/m3	+100% (0->48)	0%
瓦斯浓度	37	1.4963 %	0.4754 %	+100% (0->37)	0%

温度

+100% (0->9)

风速

0.4192 m/s

0.1955 m/s

+100% (0->93)

结论说明：

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。