

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-05-18
生成时间: 2026-06-16 16:44:36

安全评估结论: **重点关注** (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	27	17.7077 mg/m3	5.2041 mg/m3	+100% (0->27)	0%
瓦斯浓度	15	1.4882 %	0.3807 %	+100% (0->15)	0%
温度	1	30.1653 C	25.9077 C	+100% (0->1)	0%
风速	110	0.4172 m/s	0.2317 m/s	+100% (0->110)	0%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	27	17.7837 mg/m3	5.0070 mg/m3	+100% (0->27)	0%
瓦斯浓度	16	1.4881 %	0.3924 %	+100% (0->16)	0%
温度	8	31.9432 C	26.1629 C	+100% (0->8)	0%
风速	109	0.4158 m/s	0.2284 m/s	+100% (0->109)	0%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	26	16.8025 mg/m3	5.0066 mg/m3	+100% (0->26)	0%
瓦斯浓度	10	1.4423 %	0.3826 %	+100% (0->10)	0%
温度	1	30.6110 C	26.0883 C	+100% (0->1)	0%
风速	108	0.4187 m/s	0.2186 m/s	+100% (0->108)	0%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	24	17.1565 mg/m3	4.7152 mg/m3	+100% (0->24)	0%
瓦斯浓度	14	1.4918 %	0.3917 %	+100% (0->14)	0%

温度

31.4722 C

+100% (0→3)

风速

0.4141 m/s

0.2294 m/s

+100% (0→114)

0%

结论说明：

部分工作面存在超限情况，需要重点关注。建议加强相关区域的巡检频次，分析超限原因并采取相应措施。