

矿山安全生产日报

报告日期：2026-05-19
生成时间：2026-06-16 16:44:35

安全评估结论：**异常**（对比上周同期）

1101综采工作面

位置：一号煤层1101

粉尘浓度	28	17.8749 mg/m3	5.0928 mg/m3	+100% (0->28)	0%
瓦斯浓度	35	1.4867 %	0.4581 %	+100% (0->35)	0%
温度	4	30.7988 C	26.0268 C	+100% (0->4)	0%
风速	104	0.4186 m/s	0.2251 m/s	+100% (0->104)	0%

1202掘进工作面

位置：二号煤层1202

粉尘浓度	21	17.7876 mg/m3	4.8096 mg/m3	+100% (0->21)	0%
瓦斯浓度	35	1.4317 %	0.4574 %	+100% (0->35)	0%
温度	5	31.4624 C	26.0857 C	+100% (0->5)	0%
风速	113	0.4155 m/s	0.2272 m/s	+100% (0->113)	0%

1303回采工作面

位置：三号煤层1303

粉尘浓度	29	16.7655 mg/m3	4.9033 mg/m3	+100% (0->29)	0%
瓦斯浓度	35	1.4745 %	0.4690 %	+100% (0->35)	0%
温度	2	31.6944 C	26.1237 C	+100% (0->2)	0%
风速	115	0.4095 m/s	0.2261 m/s	+100% (0->115)	0%

1404综掘工作面

位置：四号煤层1404

粉尘浓度	31	17.0107 mg/m3	5.1566 mg/m3	+100% (0->31)	0%
瓦斯浓度	42	1.4984 %	0.4722 %	+100% (0->42)	0%

温度

30.7518 C

+100% (0→2)

0%

风速

0.4200 m/s

0.2234 m/s

+100% (0→105)

结论说明：

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。