

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-05-20
生成时间: 2026-06-16 16:44:34

安全评估结论: **重点关注** (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	26	17.7641 mg/m3	4.8676 mg/m3	+100% (0->26)	0%
瓦斯浓度	17	1.4810 %	0.4010 %	+100% (0->17)	0%
温度	5	31.5077 C	26.2078 C	+100% (0->5)	0%
风速	128	0.4198 m/s	0.2338 m/s	+100% (0->128)	0%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	32	17.9386 mg/m3	5.1038 mg/m3	+100% (0->32)	0%
瓦斯浓度	10	1.4306 %	0.3962 %	+100% (0->10)	0%
温度	2	31.6722 C	26.1024 C	+100% (0->2)	0%
风速	104	0.4200 m/s	0.2214 m/s	+100% (0->104)	0%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	26	17.4768 mg/m3	5.0973 mg/m3	+100% (0->26)	0%
瓦斯浓度	8	1.4330 %	0.3694 %	+100% (0->8)	0%
温度	4	31.3099 C	26.2861 C	+100% (0->4)	0%
风速	114	0.4183 m/s	0.2265 m/s	+100% (0->114)	0%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	22	17.4053 mg/m3	4.7292 mg/m3	+100% (0->22)	0%
瓦斯浓度	10	1.2973 %	0.3762 %	+100% (0->10)	0%

温度

30.8684 C

+100% (0→1)

0%

风速

0.4176 m/s

0.2240 m/s

+100% (0→100)

结论说明：

部分工作面存在超限情况，需要重点关注。建议加强相关区域的巡检频次，分析超限原因并采取相应措施。