

矿山安全生产日报

报告日期：2026-05-21
生成时间：2026-06-16 16:44:34

安全评估结论：**重点关注**（对比上周同期）

1101综采工作面

位置：一号煤层1101

粉尘浓度	20	16.9175 mg/m3	4.8255 mg/m3	+100% (0->20)	0%
瓦斯浓度	10	1.4782 %	0.3759 %	+100% (0->10)	0%
温度	3	31.7947 C	26.1721 C	+100% (0->3)	0%
风速	116	0.4196 m/s	0.2298 m/s	+100% (0->116)	0%

1202掘进工作面

位置：二号煤层1202

粉尘浓度	29	17.5745 mg/m3	5.0830 mg/m3	+100% (0->29)	0%
瓦斯浓度	7	1.4813 %	0.3649 %	+100% (0->7)	0%
温度	7	31.5410 C	26.0256 C	+100% (0->7)	0%
风速	113	0.4182 m/s	0.2234 m/s	+100% (0->113)	0%

1303回采工作面

位置：三号煤层1303

粉尘浓度	28	17.8207 mg/m3	5.1342 mg/m3	+100% (0->28)	0%
瓦斯浓度	24	1.4935 %	0.4040 %	+100% (0->24)	0%
温度	7	31.8811 C	26.0515 C	+100% (0->7)	0%
风速	110	0.4191 m/s	0.2234 m/s	+100% (0->110)	0%

1404综掘工作面

位置：四号煤层1404

粉尘浓度	33	17.5104 mg/m3	5.0027 mg/m3	+100% (0->33)	0%
瓦斯浓度	11	1.4766 %	0.3681 %	+100% (0->11)	0%

温度

30.9574 C

25.9947 C

+100% (0→1)

0%

风速

0.4200 m/s

0.2320 m/s

+100% (0→116)

0%

结论说明：

部分工作面存在超限情况，需要重点关注。建议加强相关区域的巡检频次，分析超限原因并采取相应措施。