

矿山安全生产日报

报告日期：2026-05-23
生成时间：2026-06-16 16:44:32

安全评估结论：**异常**（对比上周同期）

1101综采工作面

位置：一号煤层1101

粉尘浓度	49	17.7986 mg/m3	5.7707 mg/m3	+100% (0->49)	0%
瓦斯浓度	29	1.4840 %	0.4175 %	+100% (0->29)	0%
温度	5	31.0815 C	26.2576 C	+100% (0->5)	0%
风速	100	0.4198 m/s	0.2117 m/s	+100% (0->100)	0%

1202掘进工作面

位置：二号煤层1202

粉尘浓度	41	17.3357 mg/m3	5.3811 mg/m3	+100% (0->41)	0%
瓦斯浓度	32	1.4974 %	0.4499 %	+100% (0->32)	0%
温度	7	31.5619 C	26.2525 C	+100% (0->7)	0%
风速	114	0.4143 m/s	0.2230 m/s	+100% (0->114)	0%

1303回采工作面

位置：三号煤层1303

粉尘浓度	39	17.8646 mg/m3	5.4687 mg/m3	+100% (0->39)	0%
瓦斯浓度	25	1.4658 %	0.4317 %	+100% (0->25)	0%
温度	6	31.7164 C	26.2481 C	+100% (0->6)	0%
风速	104	0.4143 m/s	0.2215 m/s	+100% (0->104)	0%

1404综掘工作面

位置：四号煤层1404

粉尘浓度	39	17.5348 mg/m3	5.6399 mg/m3	+100% (0->39)	0%
瓦斯浓度	15	1.4776 %	0.4077 %	+100% (0->15)	0%

温度

31.4187 C

+100% (0→3)

0%

风速

0.4189 m/s

0.2192 m/s

+100% (0→112)

0%

结论说明：

存在严重超限情况或瓦斯超限，安全生产状况异常！请立即启动应急预案，组织相关人员排查隐患，确保生产安全。