

矿山安全生产日报

报告日期：2026-06-08
生成时间：2026-06-16 16:44:19

安全评估结论：**重点关注**（对比上周同期）

1101综采工作面

位置：一号煤层1101

粉尘浓度	32	17.9660 mg/m3	5.0900 mg/m3	-22% (41->32)	-7.4%
瓦斯浓度	17	1.3995 %	0.3824 %	-59.5% (42->17)	-21.5%
温度	2	31.6984 C	26.0318 C	-77.8% (9->2)	-1.3%
风速	115	0.4193 m/s	0.2326 m/s	+23.7% (93->115)	+9.7%

1202掘进工作面

位置：二号煤层1202

粉尘浓度	21	17.0901 mg/m3	4.9180 mg/m3	-48.8% (41->21)	-9.7%
瓦斯浓度	21	1.4845 %	0.4123 %	-19.2% (26->21)	+1.1%
温度	5	31.5340 C	26.1034 C	-44.4% (9->5)	-0.6%
风速	107	0.4189 m/s	0.2236 m/s	+4.9% (102->107)	+3.9%

1303回采工作面

位置：三号煤层1303

粉尘浓度	28	17.8567 mg/m3	5.2784 mg/m3	-15.2% (33->28)	+3.3%
瓦斯浓度	20	1.4956 %	0.4103 %	-28.6% (28->20)	-5.8%
温度	4	31.1681 C	26.0565 C	-42.9% (7->4)	-0.9%
风速	121	0.4197 m/s	0.2374 m/s	+27.4% (95->121)	+15.6%

1404综掘工作面

位置：四号煤层1404

粉尘浓度	29	17.8526 mg/m3	5.0847 mg/m3	-23.7% (38->29)	-5.5%
瓦斯浓度	12	1.4740 %	0.3884 %	-50% (24->12)	-6.9%

温度

31.5879 C

-50% (6→3)

风速

0.4172 m/s

0.2207 m/s

+8.4% (95→103)

+6.9%

结论说明：

部分工作面存在超限情况，需要重点关注。建议加强相关区域的巡检频次，分析超限原因并采取相应措施。