

矿山安全生产日报

报告日期: 2026-06-12
生成时间: 2026-06-16 16:44:16

安全评估结论: 重点关注 (对比上周同期)

1101综采工作面

位置: 一号煤层1101

粉尘浓度	25	16.0728 mg/m3	4.8203 mg/m3	-10.7% (28->25)	-4%
瓦斯浓度	11	1.4922 %	0.3708 %	0% (11->11)	-2.5%
温度	3	31.6121 C	26.1693 C	+50% (2->3)	+0.6%
风速	117	0.4196 m/s	0.2265 m/s	0% (117->117)	-0.6%

1202掘进工作面

位置: 二号煤层1202

粉尘浓度	29	17.6568 mg/m3	5.1788 mg/m3	+52.6% (19->29)	+8.3%
瓦斯浓度	18	1.4768 %	0.4037 %	+12.5% (16->18)	+4.7%
温度	2	31.6205 C	25.9896 C	+100% (1->2)	-0.3%
风速	116	0.4189 m/s	0.2269 m/s	+18.4% (98->116)	+3%

1303回采工作面

位置: 三号煤层1303

粉尘浓度	22	17.6626 mg/m3	4.8523 mg/m3	-24.1% (29->22)	-4.1%
瓦斯浓度	9	1.4839 %	0.3792 %	-18.2% (11->9)	+0.2%
温度	2	31.4589 C	26.0897 C	+100% (1->2)	+0.2%
风速	107	0.4185 m/s	0.2244 m/s	+3.9% (103->107)	-1.4%

1404综掘工作面

位置: 四号煤层1404

粉尘浓度	28	17.8158 mg/m3	5.0303 mg/m3	-9.7% (31->28)	-2.3%
瓦斯浓度	13	1.4759 %	0.3929 %	+62.5% (8->13)	+10.5%

温度

31.7879 C

+200% (1→3)

+0.3%

风速

0.4167 m/s

0.2172 m/s

-3.8% (105->101)

结论说明：

部分工作面存在超限情况，需要重点关注。建议加强相关区域的巡检频次，分析超限原因并采取相应措施。