

Phase 1: Balancing
Phase 2: Refining
Phase 3: Converging
Feasibility Error (raw)
Optimality Error (raw)
Feasibility Error (moving average)
Optimality Error (moving average)
Error (p.u.)
1
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Iteration steps