

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PLANO DE CONTINUIDADE</b><br><b>Falha no fornecimento de energia</b> | <b>PL - 02</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|

[illegible]

|     |            |                |  |
|-----|------------|----------------|--|
| REV | DATA       | APROVAÇÃO      |  |
| 5   | 10/02/2026 | Gerente do NOC |  |

Este Documento e a informação nele contida são privativos das empresas Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda e Interjato Telecom Ltda. A reprodução de quaisquer partes deste Documento está condicionada à autorização por parte das organizações.

## PLANO DE CONTINUIDADE

### 1. Incidentes considerados neste plano:

**Interrupção devido à falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, em conjunto com falha no gerador.**

### 2. Serviços potencialmente afetados e principais impactos:

Todos os serviços internos

Interrupção no fornecimento de serviços de acesso à internet.

### 3. Metas de disponibilidade quando este plano é acionado <sup>1</sup>:

30 minutos

### 4. Requisitos de recuperação:

Registrar na URA, redes sociais e no Site da Interjato a informação.

### 5. Recursos necessários:

#### a) Disponíveis na empresa

- Gerador principal de energia (35 kVA)
- Gerador secundário de energia (6 kVA)
- No-Breaks (Data Center – 2 x 10kVA/Suporte e Rede interna – 5 kVA)

#### b) A serem adquiridos/solicitados durante a resolução, conforme necessário

- Assistência Técnica Gerador

### 6. Principais contatos:

#### Nome/organização

#### Telefone(s)

Thenio Gustavo

84 99974 0603

COSERN

116 SMS Falta de energia 28116

Próspera Geradores (Sr. Carlos Viana)

84 98779 8999

Erich Rodrigues

84 99981 4323

Darllan Marinho

84 99688 8323

### 7. Partes interessadas que precisam ser comunicadas devido ao incidente:


- Clientes
- Colaboradores

## 8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Manual dos geradores

<sup>1</sup> Deve incluir a Interrupção máxima aceitável (tempo para que os impactos adversos que possam surgir como resultado de não fornecer um serviço, ou realizar uma atividade, tornem-se inaceitáveis) e parâmetros do Acordo de Nível de Serviços com o cliente

### Fluxo



### Detalhamento das ações

#### 1. AÇÕES INICIAIS

O gerador deverá entrar em operação automaticamente, no caso de falta de energia pela concessionária.

a) Caso isso não ocorra após um período de 60 segundos, acionar o gestor do NOC (\*)

b) Caso o Gerador funcione automaticamente, entrar em contato com a COSERN (\*\*) para obter informações sobre a previsão de retorno e monitorar o funcionamento e nível de combustível até a normalização pela concessionária.

#### 2. ATUAÇÃO INTERNA

Após notificada, o gestor do NOC deverá verificar se o gerador apresenta algum problema que possa ser resolvido internamente e providenciar sua resolução (ex.: problemas com filtros, falha na atuação automática etc.), informando ao Suporte Técnico qual o prazo estimado para retorno.

#### 3. ACIONAR MANUTENÇÃO EXTERNA

Se a falha no gerador não puder ser resolvida internamente, o gestor do NOC deverá interligar o gerador secundário e entrar em contato com a assistência técnica do equipamento, obtendo informações sobre a expectativa de prazo de atendimento. Monitorar o funcionamento e nível de combustível do gerador secundário até a normalização do gerador principal ou retorno da concessionária

#### 4. INFORMAR AOS CLIENTES

O Suporte Técnico de acordo com as informações recebidas da COSERN e do gestor do NOC deverá avisar aos clientes (URA, redes sociais e no Site da Interjato), mantendo o aviso até a normalização

#### 5. TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADE


Caso o gerador principal tenha falhado, abrir solicitação de tratamento de não-conformidade, de acordo com o **PG-06**

(\*\*) O No-break segura a carga durante 40 minutos



(\*) Caso a falha de fornecimento dure mais de 2 horas, a previsão de retorno deverá ser atualizada a cada hora.

## Anexo 1 – Aviso sobre incidente massivo no site da EVOS.



## Anexo 2 – Aviso sobre incidente massivo na URA

[Mensagem na URA sobre incidente massivo](#)