Reservatórios: frases corrigidas 24 envasadoras

Correção de 24/10/2026: item 4.3.3 com três frases e item 4.3.4 com duas, conforme os pontos finais da descrição do guia. Primeira e terceira de 4.3.3 PPRO; segunda PC. Ambas de 4.3.4 PPRO. Demais classificações mantidas.

Média corrigida: 44,03%. Antes da revisão APPCC: 44,92%; versão com subdivisões incorretas: 46,64%.

Envasadora	Antes da revisão	Versão anterior	Frases corrigidas	Risco corrigido
Oasis da Saúde	0,00%	0,00%	0,00%	Alto
Ariro	50,77%	42,86%	26,40%	Alto
Hidrovita	23,08%	36,09%	38,40%	Alto
Talcep	100,00%	100,00%	100,00%	Baixo
J. Almeida Filho - Trajano	72,31%	72,93%	71,20%	Médio
Rio de Janeiro Refresco - Duque	100,00%	100,00%	100,00%	Baixo
GEPF	0,00%	0,00%	0,00%	Alto
Serra do Tirol - Miracema	73,85%	69,92%	55,20%	Médio
Cascataí	66,92%	56,39%	40,80%	Alto
Amparo	27,69%	27,07%	28,80%	Alto
Raposo	94,23%	96,05%	97,60%	Baixo
Preciosa	25,38%	38,35%	40,80%	Alto
Mata Atlântica	0,00%	0,00%	0,00%	Alto
Boa Vista - Macuco	100,00%	100,00%	100,00%	Baixo
Santa Maria Madalena	34,62%	39,47%	32,40%	Alto
Santa Luzia - Macaé	100,00%	100,00%	100,00%	Baixo
Bramil	23,08%	36,09%	38,40%	Alto
Itaboraí	7,69%	15,04%	16,00%	Alto
Maubimar	0,00%	0,00%	0,00%	Alto
Zally	60,00%	62,03%	51,60%	Médio
L. Fernando Silva & Silva - Campos	0,00%	0,00%	0,00%	Alto
Serra do Padre - Maricá	4,62%	9,02%	0,00%	Alto
Damil	13,85%	18,05%	19,20%	Alto
Clima 3	100,00%	100,00%	100,00%	Baixo

Antes da revisão: configuração dos reservatórios anterior ao pedido de PPRO/PC/PPHO. Versão anterior: revisão publicada com 4.3.3 dividido em cinco blocos e 4.3.4 em um. Frases corrigidas: enunciados separados pelos pontos finais, como na descrição do guia.

Frases e cálculo corrigidos

Item 4.3.3

1. PPRO: O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.

2. PC: Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase.

3. PPRO: Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

Item 4.3.4

1. PPRO: A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial.

2. PPRO: Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Base dinâmica

Com as escolhas iniciais: 4.3.2 = 24; 4.3.3 = 33; 4.3.4 = 32; 4.3.5 = 24; 4.3.6 = 12. Total: 125 por reservatório. O denominador muda conforme o APPCC escolhido e a aplicabilidade das frases. PPR=1; PPHO=2; PC=3; PPRO=4; PCC=5; probabilidades mantidas.

Índice = 100 × soma(NC × P das frases Sim) ÷ soma(NC × P de todas as frases aplicáveis). Não soma zero no numerador; NA é excluído. A lista APPCC contém apenas as cinco categorias; não existe categoria “Por frase”.

Efeito e preservação dos dados

As respostas e evidências da mesma base de 24 envasadoras foram preservadas. Na reunião dos antigos blocos de 4.3.3, qualquer Não torna a frase Não; Sim exige todos os blocos Sim. O antigo enunciado único de 4.3.4 foi replicado para suas duas frases, sem presumir atendimento parcial. Observações anteriores e cópias dos dados foram preservadas na migração.

Frente à versão imediatamente anterior, Cascataí passa de médio para alto risco (56,39% → 40,80%). Ariro permanece em alto risco, agora com 26,40%. A distribuição corrigida dos reservatórios é: 6 empresas de baixo, 3 de médio e 15 de alto risco. Nenhum grupo geral calculável mudou; Duque e Amparo continuam pendentes por lacunas em outro processo.