Spannings felder  $\nabla (x_1 y_1 z) = \nabla (z) = \frac{+u}{A} = \text{konst.}$  $T(\vec{r}) = 0$ Die Spanning in einen Korpe lässt soch fri Jedu Punkt detimeren.