



- 技术要求: 1、去除表面毛刺; 2、表面进行发黑处理。

							Q235		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年,月,日		4- 00		/H /H / t HH / t
设计			标准化			重量	表面处理	比例	吸盘连接板
制图									
校对			审核				表面发黑	1:4	01.0000010.00
工艺			批准			数量	2 共 1张 3	第 1 张	QJ-20220310-03





- 技术要求: 1、去除表面毛刺; 2、接合处不允许出现漏水、渗水现象。

						不锈钢 厚度1				启掘工业机器人
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年,月,日					
设计			标准化			重量	重量表面处理		比例	二道-总装
制图							,,,,,		1 10	一旦 心衣
校对			审核					1:10		01.0000010.04
工艺			批准			数量	2	共1张第1张		QJ-20220310-04