DIÁRIO DE BORDO · UMA LINHA = UMA PEÇA

EXEMPLO PREENCHIDO · dados fictícios

COORDENADOR	CHEFE	GERENTE

MÁQUINA: ○ 05 ○ 06 ◉ 09 ○ 10 ○ 11 ○ 12 **Outra:** _____ **DATA:** 15/10 / 2026 **SETOR:** Solda RAW **FOLHA** 1 de 1

1. PRODUÇÃO — cada linha é UMA peça

parou no meio da peça? feche o trecho, anote a parada no quadro 2 com o Nº da peça, e continue no próximo trecho

Nº da peça	DATA	PEÇA	MODELO	TRECHO 1			TRECHO 2			TRECHO 3			TRECHO 4			PRONTA: TURNO QUE FINALIZOU	CONTINUA A PEÇA Nº	OBSERVAÇÃO
				CHAPA	INÍCIO	FIM	CHAPA	INÍCIO	FIM	CHAPA	INÍCIO	FIM	CHAPA	INÍCIO	FIM			
1	15/10	LANÇA	PC210-10M0	1001	06:30	08:10		__:__	__:__		__:__	__:__		__:__	__:__	1		
2	15/10	LANÇA	PC210-10M0	1001	08:10	09:45	1001	10:20	11:05		__:__	__:__		__:__	__:__	1		
3	15/10	VIGA PC	D51-24	1001	11:50	13:40		__:__	__:__		__:__	__:__		__:__	__:__	1		
4	15/10	VIGA PC	D51-24	1001	13:40	15:00	1002	15:00	15:25		__:__	__:__		__:__	__:__	2		Troca de turno no meio da peça
5	15/10	LANÇA	PC360LC-8M2	1002	16:40	17:20	1002	17:30	18:00	1002	18:10	18:30	1002	18:50	19:30			4 trechos cheios: segue na linha 6
6	15/10	LANÇA	PC360LC-8M2	1002	19:40	20:40		__:__	__:__		__:__	__:__		__:__	__:__	2	5	Continuação da peça 5
7	15/10	LANÇA	PC360LC-8M2	1002	21:10	23:30		__:__	__:__		__:__	__:__		__:__	__:__	2		
8	16/10	BOOM WA	WA200-6	1003	00:20	03:10		__:__	__:__		__:__	__:__		__:__	__:__	3		
9	16/10	BOOM WA	WA200-6	1003	03:40	06:00		__:__	__:__		__:__	__:__		__:__	__:__			Continua na próxima folha
10					__:__	__:__		__:__	__:__		__:__	__:__		__:__	__:__			

2. PARADAS DA MÁQUINA

escreva o Nº da peça que estava na máquina (ou "—" se não havia peça)

Nº	Nº DA PEÇA ou —	DATA	CHAPA	INÍCIO	FIM	TURNO	MOTIVO código 1–8	DESCRIÇÃO DA PARADA
1	1	15/10	1001	06:00	06:30	1	8	Set-up do dispositivo da lança
2	2	15/10	1001	09:45	10:20	1	8	Troca de bico e arame
3	3	15/10	1001	11:05	11:50	1	6	Almoço
4	—	15/10	1002	15:25	16:40	2	5	Sem peça no setor
5	5	15/10	1002	17:20	17:30	2	8	Troca de bico
6	5	15/10	1002	18:00	18:10	2	8	Ponte para virar a peça
7	5	15/10	1002	18:30	18:50	2	4	
8	5	15/10	1002	19:30	19:40	2	7	
9	7	15/10	1002	20:40	21:10	2	1	Tocha travando, mecânico ajustou
10	8	15/10	1003	23:30	00:20	3	8	Set-up para o boom
11	9	16/10	1003	03:10	03:40	3	2	Queda de energia no painel

COMO PREENCHER

1. **Uma linha = uma peça.** Começou peça nova? Linha nova.
2. **Trecho** = tempo produzindo, **sem parada no meio**. Parou a máquina? **Feche o trecho** (FIM).
3. Anote a parada no **quadro 2**, com o **Nº da peça** e o código do motivo.
4. Voltou a produzir a mesma peça? Use o **próximo trecho da mesma linha**.
5. Troca de turno no meio da peça: o próximo operador usa o próximo trecho, com a chapa dele.
6. **Peça pronta?** Escreva em **PRONTA** o **turno que finalizou** (1, 2 ou 3). Não terminou na folha? Deixe em branco e continue na próxima folha.
7. **Mais de 4 trechos?** Continue na **linha de baixo** com a mesma peça e escreva em **CONTINUA A PEÇA Nº** o número da linha de cima. O turno em PRONTA vai só na última.

CÓDIGOS DE PARADA

1 Mecânica
2 Elétrica
3 Manutenção preventiva
4 Troca de peça
5 Falta de peça
6 Refeição
7 Tyorei
8 Outros (descreva)

EXEMPLO: VIGA D51, 13:00 ÀS 17:00, PAROU 14:30–15:30

Nº	Peça	Trecho 1	Trecho 2	Pronta
1	VIGA D51	13:00–14:30	15:30–17:00	1

Parada · Nº da peça	Início–Fim	Motivo
1	14:30–15:30	5

Certo: 3 h de produção + 1 h parada. **Errado:** trecho 13:00–17:00 com a parada dentro dele.