1.6 Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan yang membatasi realisasi proyek akhir ini adalah:

- 1. Modul GPS dan Modul GSM serta sensor Accelerometer dan sensor kecepatan saling terintegrasi.
- 2. Sensitivitas sensor Accelerometer perlu diatur agar sensor mendekteksi sebuah kecelakaan dengan akurat.
- 3. Database posisi pengendara dapat ditampilkan via *google map* di *Website* dan *Android*