


خطوات تجميع ذراع الريبوت

- ۱- نحمل جميع اجزاء الذراع وهي امتداد stl
- ٢- نفتح كل جزء ببرنامج سوليد ورك كما موضح








۷- نفتح ملف تجميع assemblyفي برنامج سوليد ورك

٨- ندرج جميع الاجزاء



١٠- نعمل matesبين الاجزاء

