



# Projet Android

## Sound Distance

Gsponer Émilie Emery Grégory

















#### Contexte

- But: Créer une application basée sur la mesure télémétrique par ultrason
- Spécification: Mesure de pièces fermées



### Démo







## Développement Arduino

03/01/2016





## Caractéristiques de l'Arduino

- Référence du module de mesure: HC-SR04
- Range de mesure:

Minimum: 20 mm

Maximum: 4000 mm

Précision: ± 3mm




Temps au niveau haut de la pin Echo proportionnelle à la distance



## Développement sur l'Arduino


- Carte Arduino Duemilanove: 2kB de RAM, 32kB de Flash
- Ajout d'un module bluetooth HC-05 pour communication sérielle avec le smartphone.
- Une seule commande possible: « meas »
- Renvoie:
  - Une mesure comprise entre 20 et 4000
  - #INV en cas de problème de transmission





## Développement du boîtier

- Support pour l'Arduino, le boîtier de batterie et le capteur de distance produit par impression 3D
- Fichier de CAD en STL, compatible avec la plupart des environnements de «slicing» pour imprimante 3D





## **Application Android**



03/01/2016










## Lancement de l'application

Nom : Sound distance


Logo :





#### Liste des mesures


- Styles personnalisés
- ExpandableListView
  - Liste toutes les mesures précédemment réalisées
  - Liste déroulante montrant les détails d'une mesure






## Sauvegarde des résultats

- Stockage dans un fichier
  - Mémoire externe du téléphone
  - Fichier texte



#### Mesure:

- measure\_<date>\_<heure>
- Type de la mesure
- Valeurs pour les trois axes
- Résultat calculé





hello, Distance, 39, -1, -1, 39 test3, Volume, 30, 40, 80, 96000 test2, Area, 20, 50, -1, 1000



#### Gestion de la liste de mesures

- AlertDialog
  - Apparaît avec un long clic
- Trois actions:
  - Rename
  - View
  - Delete







12




#### Renommer une mesure








## Supprimer une mesure





#### Visualiser une mesure


Lance un nouvel écran





16


#### Démarrer une nouvelle mesure





#### **Connexion Bluetooth**

Affiche uniquement les dispositifs déjà pairés






#### Prise de mesures

Assistant vocal optionnel

Animation sur les axes





#### Possibilités d'amélioration

- Stockage des mesures dans une base de donnée
- Module de mesure de plus grande précision

#### Conclusion

- Application fonctionnelle
- Simple d'utilisation
- Objectifs atteints



## Questions?







