
机械狗007A 零件图

v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）　由 007a/drawings.py 生成

A01–A07	机身铝板（激光切割，6061-T6）
L01	大腿外板（激光切割）
L02 / L03	大腿杯 + 内板、髋座（CNC）
L04 / L05	转接盘 + 轴、膝轴（车削，45 钢）
H01 / H02	头支架（5052 铝板 3 折弯）
C01	电子托板（亚克力 3）
打印件	见 打印件清单.md（STL 在 007a/out/print/）

工厂加工用 007a/out/mfg/ 里的 DXF（激光切割）/ STEP（CNC、车削、折弯）。这份图是核对、沟通用的。
★ = 到货或拿到卖家 STEP 后要核对的尺寸。未注公差按 GB/T 1804-m；铝件去毛刺；CNC 件阳极氧化深灰。

A01 A01底板　厚 3.0　×1



孔表（原点 = 左下角，单位 mm）


A　Φ3.4　× 20
　坐标见 DXF（20 个）

共 20 个孔

未注倒角：去毛刺
DXF 文件：007a/out/mfg/A01_A01底板.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A01	A01底板	6061-T6 铝板	激光切割	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A02 A02外摆隔板前 厚 5.0 ×2



孔表（原点 = 左下角，单位 mm）

A Φ40 × 2
(67.0, 46.0)
(67.0, 186.0)

B Φ3.4 × 31
坐标见 DXF（31 个）


共 33 个孔

未注倒角：去毛刺
DXF 文件：007a/out/mfg/A02_A02外摆隔板前.dxf

★ 外摆电机背面安装孔（R40 × 8）照宇树画的，拿到 SteadyWin GIM8108-8 的 STEP 后要改

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A02	A02外摆隔板前	6061-T6 铝板	激光切割	2	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A03 A03侧梁左 厚 3.0 ×2



孔表（原点 = 左下角，单位 mm）

A Φ3.4 × 6


(5.0, 119.0)
(7.0, 16.0)
(7.0, 61.0)
(73.0, 16.0)
(73.0, 61.0)
(75.0, 119.0)

共 6 个孔

未注倒角：去毛刺
DXF 文件：007a/out/mfg/A03_A03侧梁左.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A03	A03侧梁左	6061-T6 铝板	激光切割	2	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A04 A04纵梁前左　厚 4.0　×4



孔表（原点 = 左下角，单位 mm）

A Φ3.4 × 8


(7.0, 16.0)
(7.0, 111.0)
(55.0, 7.0)
(55.0, 119.0)
(135.0, 7.0)
(135.0, 119.0)
(174.0, 16.0)
(174.0, 111.0)

共 8 个孔

未注倒角：去毛刺
DXF 文件：007a/out/mfg/A04_A04纵梁前左.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A04	A04纵梁前左	6061-T6 铝板	激光切割	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A05 A05前端板 厚 4.0 ×1



孔表（原点 = 左下角，单位 mm）

A Φ3.4 × 8


(6.0, 113.0)
(17.0, 38.0)
(17.0, 188.0)
(39.0, 38.0)
(39.0, 188.0)
(82.0, 37.0)
(94.0, 37.0)
(120.0, 113.0)

共 8 个孔

未注倒角：去毛刺
DXF 文件：007a/out/mfg/A05_A05前端板.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A05	A05前端板	6061-T6 铝板	激光切割	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A06 A06后端板 厚 4.0 ×1



孔表（原点 = 左下角，单位 mm）

A Φ3.4 × 8


(6.0, 113.0)
(15.0, 104.0)
(15.0, 122.0)
(68.0, 28.0)
(68.0, 198.0)
(108.0, 28.0)
(108.0, 198.0)
(120.0, 113.0)

共 8 个孔

未注倒角：去毛刺
DXF 文件：007a/out/mfg/A06_A06后端板.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A06	A06后端板	6061-T6 铝板	激光切割	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

A07 A07顶板　厚 3.0　×1



孔表（原点 = 左下角，单位 mm）


A　Φ3.4　× 22
　坐标见 DXF（22 个）

共 22 个孔

未注倒角：去毛刺
DXF 文件：007a/out/mfg/A07_A07顶板.dxf

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
A07	A07顶板	6061-T6 铝板	激光切割	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

L01 大腿外板 厚 4.0 ×4



孔表（原点 = 左下角，单位 mm）

A Φ21 × 2
(31.5, 202.1)
(169.2, 57.1)


共 2 个孔

未注倒角：去毛刺
DXF 文件：007a/out/mfg/L01_大腿外板.dxf


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本
L01	大腿外板	6061-T6 铝板 4（左右各 2，镜像）	激光切割	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） **机械狗007A**

L02 大腿杯和内板　外形 221.6 × 59.0 × 228.9　×4


主视（从前往后看，x–z）




左视（从左往右看，y–z）



俯视（从上往下看，x–y）



轴测（看个样子）




★ 电机安装孔、输出盘孔照宇树画的，拿到 SteadyWin GIM8108-8 的 STEP 后要改


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
L02	大腿杯和内板	6061-T6，阳极氧化深灰	CNC	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

L03 髋座 外形 120.0 × 67.0 × 110.0 ×4


主视（从前往后看，x–z）




左视（从左往右看，y–z）



俯视（从上往下看，x–y）



轴测（看个样子）




★ 电机安装孔、输出盘孔照宇树画的，拿到 SteadyWin GIM8108-8 的 STEP 后要改


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
L03	髋座	6061-T6，阳极氧化深灰	CNC	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

L04 转接盘和轴　外形 59.0 × 33.0 × 59.0　×4


主视（从前往后看，x–z）




左视（从左往右看，y–z）



俯视（从上往下看，x–y）



轴测（看个样子）




★ 电机安装孔、输出盘孔照宇树画的，拿到 SteadyWin GIM8108-8 的 STEP 后要改


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
L04	转接盘和轴	45 钢，发黑	车削	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

L05 膝轴 外形 12.0 × 38.0 × 12.0 ×4


主视（从前往后看，x–z）




左视（从左往右看，y–z）



俯视（从上往下看，x–y）




轴测（看个样子）




编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
L05	膝轴	45 钢，发黑	车削	4	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

H01 头支架左 外形 24.0 × 17.0 × 24.0 ×1


主视（从前往后看，x–z）




左视（从左往右看，y–z）



俯视（从上往下看，x–y）



轴测（看个样子）




★ 舵机孔按经销商资料，到货核


编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
H01	头支架左	5052 铝板 3	钣金折弯	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

H02 头支架右 外形 24.0 × 17.0 × 24.0 ×1


主视（从前往后看，x–z）




左视（从左往右看，y–z）



俯视（从上往下看，x–y）




轴测（看个样子）



★ 舵机孔按经销商资料，到货核

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
H02	头支架右	5052 铝板 3	钣金折弯	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**

C01 电子托板 厚 3.0 ×1



孔表（原点 = 左下角，单位 mm）

共 0 个孔

未注倒角：去毛刺
DXF 文件：007a/out/mfg/C01_电子托板.dxf

★ 树莓派、USB 转 CAN、IMU 的孔到货核

编号	名字	材料	加工	数量	单位	版本	
C01	电子托板	黑色亚克力 3	激光切割	1	mm	v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）	**机械狗007A**