




螺丝不得过长，否则会损坏电机





GIM4310-10带GDZ34驱动安装尺寸图			
制图员	审核员	版本号	更新日期
熊邦	陈庆涛	V1.0	2025.12.03