
# 机械狗007A 零件图

v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8）　由 007a/drawings.py 生成

| | |
|---|---|
| **A01–A07** | 机身铝板（激光切割，6061-T6） |
| **L01** | 大腿外板（激光切割） |
| **L02 / L03** | 大腿杯 + 内板、髋座（CNC） |
| **L04 / L05** | 转接盘 + 轴、膝轴（车削，45 钢） |
| **H01 / H02** | 头支架（5052 铝板 3 折弯） |
| **C01** | 电子托板（亚克力 3） |
| **打印件** | 见 打印件清单.md（STL 在 007a/out/print/） |

工厂加工用 007a/out/mfg/ 里的 DXF（激光切割）/ STEP（CNC、车削、折弯）。这份图是核对、沟通用的。
★ = 到货或拿到卖家 STEP 后要核对的尺寸。未注公差按 GB/T 1804-m；铝件去毛刺；CNC 件阳极氧化深灰。

## A01　A01底板　厚 3.0　×1　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）





孔位表（共 20 个：Φ3.4×20）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Φ3.4 | 174.6, | 16.0) |
| 2 | Φ3.4 | 277.4, | 16.0) |
| 3 | Φ3.4 | 174.6, | 38.0) |
| 4 | Φ3.4 | 277.4, | 38.0) |
| 5 | Φ3.4 | 46.0, | 107.0) |
| 6 | Φ3.4 | 126.0, | 107.0) |
| 7 | Φ3.4 | 326.0, | 107.0) |
| 8 | Φ3.4 | 406.0, | 107.0) |
| 9 | Φ3.4 | 6.0, | 116.0) |
| 10 | Φ3.4 | 26.0, | 116.0) |
| 11 | Φ3.4 | 426.0, | 116.0) |
| 12 | Φ3.4 | 446.0, | 116.0) |
| 13 | Φ3.4 | 46.0, | 125.0) |
| 14 | Φ3.4 | 126.0, | 125.0) |
| 15 | Φ3.4 | 326.0, | 125.0) |
| 16 | Φ3.4 | 406.0, | 125.0) |
| 17 | Φ3.4 | 174.6, | 194.0) |
| 18 | Φ3.4 | 277.4, | 194.0) |
| 19 | Φ3.4 | 174.6, | 216.0) |
| 20 | Φ3.4 | 277.4, | 216.0) |

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A01_A01底板.dxf

| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | A01底板 | 6061-T6 铝板 | 激光切割 | 1 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# A02 A02外摆隔板前 厚 5.0 ×2 （孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）




孔位表（共 33 个：Φ64×2 Φ3.9×16 Φ3.4×15）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Φ64 | 67.0 | 46.0 |
| 2 | Φ64 | 67.0 | 186.0 |
| 3 | Φ3.9 | 67.0 | 3.5 |
| 4 | Φ3.9 | 36.9 | 15.9 |
| 5 | Φ3.9 | 97.1 | 15.9 |
| 6 | Φ3.9 | 24.5 | 46.0 |
| 7 | Φ3.9 | 109.5 | 46.0 |
| 8 | Φ3.9 | 36.9 | 76.1 |
| 9 | Φ3.9 | 97.1 | 76.1 |
| 10 | Φ3.9 | 67.0 | 88.5 |
| 11 | Φ3.9 | 67.0 | 143.5 |
| 12 | Φ3.9 | 36.9 | 155.9 |
| 13 | Φ3.9 | 97.1 | 155.9 |
| 14 | Φ3.9 | 24.5 | 186.0 |
| 15 | Φ3.9 | 109.5 | 186.0 |
| 16 | Φ3.9 | 36.9 | 216.1 |
| 17 | Φ3.9 | 97.1 | 216.1 |
| 18 | Φ3.9 | 67.0 | 228.5 |
| 19 | Φ3.4 | 65.0 | 10.0 |
| 20 | Φ3.4 | 110.0 | 10.0 |
| 21 | Φ3.4 | 7.0 | 16.0 |
| 22 | Φ3.4 | 119.0 | 16.0 |
| 23 | Φ3.4 | 7.0 | 38.0 |
| 24 | Φ3.4 | 15.0 | 107.0 |
| 25 | Φ3.4 | 110.0 | 107.0 |
| 26 | Φ3.4 | 119.0 | 116.0 |
| 27 | Φ3.4 | 15.0 | 125.0 |
| 28 | Φ3.4 | 110.0 | 125.0 |
| 29 | Φ3.4 | 7.0 | 194.0 |
| 30 | Φ3.4 | 7.0 | 216.0 |
| 31 | Φ3.4 | 119.0 | 216.0 |
| 32 | Φ3.4 | 65.0 | 222.0 |
| 33 | Φ3.4 | 110.0 | 222.0 |

外摆电机安装耳 8-M3 在 Φ92（官方尺寸图），中间 Φ62 孔让背面台阶 + 驱动穿过去

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A02_A02外摆隔板前.dxf

| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02 | A02外摆隔板前 | 6061-T6 铝板 | 激光切割 | 2 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# A03 A03侧梁左 厚 3.0 ×2 （孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）





孔位表（共 6 个：Φ3.4×6）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Φ3.4 | ( 7.0, | 16.0) |
| 2 | Φ3.4 | ( 109.9, | 16.0) |
| 3 | Φ3.4 | ( 7.0, | 61.0) |
| 4 | Φ3.4 | ( 109.9, | 61.0) |
| 5 | Φ3.4 | ( 23.5, | 119.0) |
| 6 | Φ3.4 | ( 93.5, | 119.0) |

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A03_A03侧梁左.dxf

| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03 | A03侧梁左 | 6061-T6 铝板 | 激光切割 | 2 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# A04  A04纵梁前左　厚 4.0　×4　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）





孔位表（共 8 个：Φ3.4×8）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Φ3.4 | ( 36.5, | 7.0) |
| 2 | Φ3.4 | ( 116.5, | 7.0) |
| 3 | Φ3.4 | ( 7.0, | 16.0) |
| 4 | Φ3.4 | ( 155.5, | 16.0) |
| 5 | Φ3.4 | ( 7.0, | 111.0) |
| 6 | Φ3.4 | ( 155.5, | 111.0) |
| 7 | Φ3.4 | ( 36.5, | 119.0) |
| 8 | Φ3.4 | ( 116.5, | 119.0) |

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A04_A04纵梁前左.dxf

| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A04 | A04纵梁前左 | 6061-T6 铝板 | 激光切割 | 4 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# A05 A05前端板 厚 4.0 ×1 （孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）




孔位表（共 9 个：Φ3.4×9）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Φ3.4 | ( 82.0, | 37.0) |
| 2 | Φ3.4 | ( 94.0, | 37.0) |
| 3 | Φ3.4 | ( 17.0, | 38.0) |
| 4 | Φ3.4 | ( 39.0, | 38.0) |
| 5 | Φ3.4 | ( 6.0, | 113.0) |
| 6 | Φ3.4 | ( 82.0, | 153.0) |
| 7 | Φ3.4 | ( 94.0, | 153.0) |
| 8 | Φ3.4 | ( 17.0, | 188.0) |
| 9 | Φ3.4 | ( 39.0, | 188.0) |

头弧形滑道：两条同心弧形槽（R29–41.5），中间横梁拧头支架

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A05_A05前端板.dxf

| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A05 | A05前端板 | 6061-T6 铝板 | 激光切割 | 1 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# A06  A06后端板　厚 4.0　×1　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）





孔位表（共 8 个：Φ3.4×8）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Φ3.4 | ( 68.0, | 28.0) |
| 2 | Φ3.4 | ( 108.0, | 28.0) |
| 3 | Φ3.4 | ( 15.0, | 104.0) |
| 4 | Φ3.4 | ( 6.0, | 113.0) |
| 5 | Φ3.4 | ( 120.0, | 113.0) |
| 6 | Φ3.4 | ( 15.0, | 122.0) |
| 7 | Φ3.4 | ( 68.0, | 198.0) |
| 8 | Φ3.4 | ( 108.0, | 198.0) |

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A06_A06后端板.dxf

| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A06 | A06后端板 | 6061-T6 铝板 | 激光切割 | 1 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

## A07　A07顶板　厚 3.0　×1　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）





孔位表（共 22 个：Φ3.4×22）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Φ3.4 | ( 201.0, | 8.0) |
| 2 | Φ3.4 | ( 251.0, | 8.0) |
| 3 | Φ3.4 | ( 174.6, | 16.0) |
| 4 | Φ3.4 | ( 277.4, | 16.0) |
| 5 | Φ3.4 | ( 46.0, | 107.0) |
| 6 | Φ3.4 | ( 126.0, | 107.0) |
| 7 | Φ3.4 | ( 326.0, | 107.0) |
| 8 | Φ3.4 | ( 406.0, | 107.0) |
| 9 | Φ3.4 | ( 6.0, | 116.0) |
| 10 | Φ3.4 | ( 26.0, | 116.0) |
| 11 | Φ3.4 | ( 174.6, | 116.0) |
| 12 | Φ3.4 | ( 277.4, | 116.0) |
| 13 | Φ3.4 | ( 426.0, | 116.0) |
| 14 | Φ3.4 | ( 446.0, | 116.0) |
| 15 | Φ3.4 | ( 46.0, | 125.0) |
| 16 | Φ3.4 | ( 126.0, | 125.0) |
| 17 | Φ3.4 | ( 326.0, | 125.0) |
| 18 | Φ3.4 | ( 406.0, | 125.0) |
| 19 | Φ3.4 | ( 174.6, | 216.0) |
| 20 | Φ3.4 | ( 277.4, | 216.0) |
| 21 | Φ3.4 | ( 201.0, | 224.0) |
| 22 | Φ3.4 | ( 251.0, | 224.0) |

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/A07_A07顶板.dxf

| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A07 | A07顶板 | 6061-T6 铝板 | 激光切割 | 1 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# L01 大腿外板　厚 4.0　×4　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）




孔位表（共 2 个：Φ21×2）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Φ21 | ( 169.2, | 59.5) |
| 2 | Φ21 | ( 31.5, | 204.5) |

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/L01_大腿外板.dxf


| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 大腿外板 | 6061-T6 铝板 4（左右各 2，镜像） | 激光切割 | 4 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） **机械狗007A** |

# L02 大腿杯和内板　外形 223.9 × 46.3 × 231.1　×4


主视（从前往后看，x–z）





左视（从左往右看，y–z）




轴测（看个样子）



俯视（从上往下看，x–y）





电机孔按 SteadyWin《GIM8108-8 安装尺寸图》V1.0（2025-07-18）：耳 8-M3 在 Φ92，输出 6-M3 在 Φ25 + 3-Φ4 销在 Φ20.4；★ 驱动板厚度到货量


| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L02 | 大腿杯和内板 | 6061-T6，阳极氧化深灰 | CNC | 4 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# L03 髋座 外形 124.5 × 46.3 × 110.0 ×4


主视（从前往后看，x–z）





左视（从左往右看，y–z）




俯视（从上往下看，x–y）




轴测（看个样子）




电机孔按 SteadyWin《GIM8108-8 安装尺寸图》V1.0（2025-07-18）：耳 8-M3 在 Φ92，输出 6-M3 在 Φ25 + 3-Φ4 销在 Φ20.4；★ 驱动板厚度到货量


| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03 | 髋座 | 6061-T6，阳极氧化深灰 | CNC | 4 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# L04 转接盘和轴　外形 59.0 × 33.0 × 59.0　×4


主视（从前往后看，x–z）





左视（从左往右看，y–z）




俯视（从上往下看，x–y）




轴测（看个样子）




电机孔按 SteadyWin《GIM8108-8 安装尺寸图》V1.0（2025-07-18）：耳 8-M3 在 Φ92，输出 6-M3 在 Φ25 + 3-Φ4 销在 Φ20.4；★ 驱动板厚度到货量


| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L04 | 转接盘和轴 | 45 钢，发黑 | 车削 | 4 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# L05 膝轴 外形 12.0 × 38.0 × 12.0 ×4


主视（从前往后看，x–z）





左视（从左往右看，y–z）




俯视（从上往下看，x–y）





轴测（看个样子）




| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L05 | 膝轴 | 45 钢，发黑 | 车削 | 4 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# H01 头支架左 外形 24.0 × 17.0 × 24.0 ×1


主视（从前往后看，x–z）





左视（从左往右看，y–z）




俯视（从上往下看，x–y）




轴测（看个样子）




★ 舵机孔按经销商资料，到货核


| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | 头支架左 | 5052 铝板 3 | 钣金折弯 | 1 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# H02 头支架右 外形 24.0 × 17.0 × 24.0 ×1


主视（从前往后看，x–z）





左视（从左往右看，y–z）




俯视（从上往下看，x–y）





轴测（看个样子）



★ 舵机孔按经销商资料，到货核

| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H02 | 头支架右 | 5052 铝板 3 | 钣金折弯 | 1 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |

# C01 电子托板　厚 3.0　×1　（孔位图：原点 = 左下角红点，单位 mm）孔位表（共 0 个：）




★ 树莓派、USB 转 CAN、IMU 的孔到货核

未注倒角：去毛刺；DXF：007a/out/mfg/C01_电子托板.dxf

| 编号 | 名字 | 材料 | 加工 | 数量 | 单位 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 电子托板 | 黑色亚克力 3 | 激光切割 | 1 | mm | v19 省钱版（SteadyWin GIM8108-8） | **机械狗007A** |