
KOSHA GUIDE C - 25 - 2018

## 6.4 이동식 비계용 아웃트리거

## 1) 도식



[그림19] 아웃트리거

## 2) 점검기준

				되고 조크				
점검부위			점검항목	점검 종류		점검	폐기기준	비고
				일상	정기	방법		
1. 공통사항			변형 휘어짐, 뒤틀림	0		육안	변형, 휘어짐, 뒤틀림이 현저하여 정비가 불가능한 것	
			용접부 균열, 부식	0		육안 NDT	용접부 부식이 현저하여 정비가 불가능한 것[균열이 있는 것]	
			콘크리트 등의 부착물	0		육안	콘크리트 등 부착물이 현저하여 정비가 불가능한 것	
2. 부재/ 부품	수직재 수평재 및 경사재		구부러짐	0		육안	구부러짐이 현저하여 정비가 불가능한 것	
			균열	0		육안 NDT	균열이 있는 것	
			움푹패임	0	0	육안 계측	움푹패임이 현저하여 4.0mm 이상으로 정비가 불가능 한 것	
	바 차 청명	본체 및 덮개	변형	0		육안	변형이 현저하여 정비가 불가능한 것	
			균열	0		육안 NDT	균열이 있는 것	
			덮개핀의 손상	0		육안	손상이 현저하여 정비가 불가능한 것	
			핀의 변형	0		육안	변형이 현저하여 정비가 불가능한 것	
		볼트 및	변형 및 이상	0		육안	변형 및 이상이 현저하여 정비가 불가능 한 것	
		너트	볼트의 직경	0	0	계측	볼트의 직경이 9.0mm 미만인 것	
3. 성능기준			최대하중	0	0	성능시험	최대하중이 16,000N 미만인 것	KS F 8011
			수직처짐량	0	0	성능시험	10.0mm를 초과하는 것	
4. 안전인증 및 자율안전확인의 표시			"안", 🎉	0	0	육안	안전인증 및 자율안전확인 표시가 없거나 망실되어 확인이 불가능한 것	
			안전인증 및 자 율안전확인 번 호 등 법에서 정한 식별표시	0	0	육안	안전인증 및 자율안전확인 번호 등 법에 서 정한 식별표시가 없거나 망실되어 확 인이 불가능한 것	