KOSHA GUIDE

C - 7 - 2012

도록 한다.

- (4) 작업 공정 외 자재반입을 지양하고 작업 장소에는 작업 당일에 사용할 수 있는 양만 반입하도록 한다.
- (5) 쉬트 등 자재를 하역·운반할 경우에는 사전에 준비운동(요통 체조)을 충분히 하여 몸을 유연하게 한 후 운반토록한다.
- (6) 아스팔트, 프라이머 등 유해·위험 물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 를 작성하여 근로자가 잘 보이는 곳에 게시하고 안전교육을 실시한다.
- (7) 유해·위험 물질은 별도의 보관장소를 마련하여 보관하고, 작업장소에는 작업에 필요한 양만 반입한다.

4.1.2 바탕정리

- (1) 바탕면은 정, 망치, 빗자루, 브레이커, 노루발 못뽑이 등을 이용하여 바탕면의 이물질 제거 및 결손 부분을 보수하여 바닥의 평활도를 높이고, 특히 높은 부위에 있는 거푸집 긴결재(Form tie) 등을 절단할 때에는 안전한 작업발판을 사용하고 깡통 또는 벽돌 등을 놓고 올라가서 작업하지 않도록한다.
- (2) 노루발 못뽑이를 이용하여 핀을 절단할 경우에는 노루발 못뽑이에 핀을 깊숙이 끼우지 않고 절단 하려다가 핀이 튀어 작업자의 얼굴에 맞을 우려 가 있으므로 핀이 완전히 삽입된 상태에서 절단하도록 한다.
- (3) 전동 브레이커 작업 시 습기·땀에 젖은 상태로 작업할 경우 누전에 의한 감전 위험이 있으므로 습기·땀에 젖은 상태로 작업을 하지 않도록 주지시킨다.
- (4) 전동 브레이커는 누전 시 감전재해 예방을 위해 접지를 실시하며, 가급적 이중 절연구조로 제작된 브레이커를 사용한다.
- (5) 정·망치 등을 이용하여 벽체 등의 바탕정리 작업 시 콘크리트 파편 등의 비래에 의해 얼굴 또는 눈을 다칠 수 있으므로 보안경 등 보호구를 착용