## KOSHA GUIDE C - 50 - 2012

## (2) 유도자의 주의사항

- (가) 유도자는 정해진 신호방법에 의해 기계 및 차량을 유도하여야 한다.
- (나) 유도자는 유도되는 기계 및 차량의 적절한 주행속도를 파악함과 동시에 운행경 로를 확인하여야 한다.

## (3) 유도 신호방법

- (가) 유도신호는 호각과 수신호를 병용한다.
- (나) 야간작업시 유도자는 신호수용 반사조끼를 착용하고 전자신호봉 또는 깃발을 손에 들고 유도하여야 한다.
- (다) 유도자는 다음과 같은 적절한 장소에 위치하여 해당장비에 유도신호를 하여 야 한다.
  - ① 운전자와 연락신호가 잘 되는 곳
  - ② 근로자, 기타사람이 접근하는 것을 용이하게 식별할 수 있는 장소
  - ③ 기계, 차량의 진행선으로부터 떨어진 장소
  - ④ 유도되는 기계, 차량의 운전자가 잘 보이는 장소
- (라) 기계, 차량을 후진 유도하는 경우에는 다음 사항을 준수하여야 한다.
  - ① 기계, 차량으로부터  $5\sim10$ m의 거리를 유지하여 해당 차량을 유도 하여야한 다.
  - ② 유도자는 안전한 위치에서 기계·차량의 후진경로에 장애물의 유무를 확인하고 유도하여야 한다.
- (마) 신호는 <그림 1>의 표준유도 신호방법에 따라 절도있게 큰동작, 큰소리로 분명히 해야 한다.