KOSHA GUIDE C - 71 - 2012

- (차) 파일 항타 작업시 소음, 진동에 대한 영향을 확인하여 환경기준을 준수도록 하여야 한다.
- (카) 화재의 위험이 있은 장소에는 소화기 등을 비치하여 초기 소화할 수 있도록 하여야 한다.
- (타) 작업장소로의 운반 시에는 부재별 형상에 적합한 운반 장비를 선정하고 사용하여야 하며, 운반경로 상에 관계자외 출입을 통제하고 안전통로를 확보 하여야 한다.
- (파) 작업장 및 통로 주변 개구부 등 추락위험장소에는 안전난간, 덮개 등 방호시설 설치여부와 통로의 바닥상태 등을 확인하고, 작업장에 안전 표지를 부착하여야 한다.

(3) 사용 기계, 기구 안전관리

- (가) 모든 도르래, 케이블, 기계류, 훅걸이 및 항타기의 주요 부분은 작업 전에 점검하여야 하며, 마모되거나 파손된 부품이나 기계는 즉시 수 리하거나 교환하여야 한다.
- (나) 운전석 내부 및 장비는 청결히 하고 오르내리는 발판, 손잡이 등은 항상 깨끗이하여 미끄러지지 않도록 한다.
- (다) 전기기계·기구 사용 시 합선 및 과부하에 의한 화재, 감전 등을 예방 하기 위하여 사용 전에 점검하여야 한다.
- (라) 전기기계·기구 사용 시 접지 및 누전차단기가 되어 있는 분전함에서 인출하여야 한다.
- (마) 습윤한 장소에 사용되는 접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용하여야 하며 해당 꽂음 접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등 젖은 손으로 취급하지 않도록 해야 한다.