KOSHA GUIDE

C - 16 - 2016

7.1 가시설 해체공사

- (1) 작업완료 후 가시설 해체 작업 시 설치 역순으로 작업하되 2m 이상 고소부 위 작업 시 안전대 부착설비를 설치하는 등 추락방지조치를 하여야 한다.
- (2) 해체 작업 시 해체물을 아래로 던지지 않도록 하고 위험구역을 설정하여 근로자의 접근을 통제하여야 한다.
- (3) 해체작업 후 해체물은 안전한 곳에 적치를 하여야 한다.

7.2 양생·보양

- (1) 벽 미장공사 후 1~2일간 습윤 보양 하여야 한다.
- (2) 작업완료 후 모르터 찌꺼기 및 각종 작업 잔재물은 깨끗하게 청소하여야 한다.
- (3) 바닥 미장공사 후 3~4 시간 후 보양 실시를 하여야 한다.
- (4) 살수, 비닐 등으로 보양 작업 시 근로자가 넘어지지 않도록 작업방법 및 안 전교육을 실시하여야 한다.
- (5) 보양 후 근로자 통행 시 전도재해 방지를 위하여 출입금지 등 필요한 안전 조치를 하거나 별도의 안전통로를 확보하여야 한다.
- (6) 동절기에 양생을 위해 열풍기 화로 등 화기를 사용할 경우 소화기를 배치하고 관리감독자를 지정하여 관리하도록 하여야 한다.
- (7) 밀폐된 작업 장소에는 유해가스, 산소결핍 등에 의한 재해를 예방하기 위하여 적절한 환기시설을 설치하고 연속적으로 환기하여야 한다.