KOSHA GUIDE

C - 12 - 2012

- 의 우려가 없는 경우에는 예외로 한다.
- (10) 동절기에 천공하는 경우에는 이수의 동결을 방지하기 위하여 온수를 사용하여야 한다.
- (11) 천공 중에는 비산 먼지 및 소음이 심하므로 근로자에게는 방진마스크 및 귀마개를 착용하도록 하고, 천공 입구에는 비산먼지를 최소화할 수 있도록 집진장치 또는 분진 방지책을 설치하여야 한다.
- (12) 천공 홀 바닥의 굴착토사를 완전히 제거하여야 하며 설계심도까지의 천공 여부를 확인하여야 한다.

5.3 앵커체의 제작 및 삽입

- (1) 강선의 절단은 기계적 방식에 의하여 절단하며 절단으로 인한 재료의 국부 적 성질의 변화가 없도록 하여야 한다.
- (2) 설계도서에서 정한 정착장과 자유장이 확보되도록 제작되어야 하며, 자유장 은 인장할 수 있도록 여유길이를 두어야 한다.
- (3) 제작된 앵커체를 검수할 때에는 다음과 같은 항목을 중점적으로 확인하여 야 한다.
 - (가) 정착장과 자유장의 소요길이
 - (나) 스페이서(Spacer)의 설치상태 및 이물질 부착유무
 - (다) 정착장과 자유장의 구분을 위한 패커(Packer)의 설치상태
 - (라) 자유장은 피복제 및 방청제의 도포 상태
 - (마) 주입재의 주입을 위한 2개의 내외부 주입용 관 설치 상태삽입 후 외부에서 구별할 수 있는 표시 필요
 - (바) 공벽의 붕괴 등으로 삽입길이의 부족여부를 삽입 후 판단 가능하도록 길 이의 표식
- (4) 앵커체를 삽입하기 전에는 앵커체에 부착된 먼지, 기름 등 이물질을 제거하여야 하며, 자유장에는 부식방지를 위한 조치를 하여야 한다.