C - 16 - 2016

- (2) 휘니샤 장비는 날접촉 방지장치 설치, V-벨트 방호덮개 설치 및 손상 유무 등을 확인하여야 한다.
- (3) 휘니샤를 양중기로 인양 시 적정 인양장비를 선정하고 인양하여야 한다.
- (4) 작업장 주변 개구부, 슬래브 단부 등 추락위험이 있는 부위에는 견고한 구조의 안전난간 설치 등 추락방지조치를 하여야 하며 설치기준은 고용노동부 고 시2012-95호(추락재해방지 표준안전 작업지침)에 따른다.
- (5) 작업장 주변 돌출물 등은 사전에 제거를 하거나 보호캡 등을 설치하여야 한다.
- (6) 장비작업을 원활하게 하기 위하여 작업장 가까운 곳에 임시분전반을 설치하고 금속제 외함 접지, 누전차단기 설치 등 필요한 안전조치를 하여야 한다.
- (7) 유류를 연료로 사용하는 진동기, 휘니샤는 지정된 장소에서 연료를 주입하 도록 하고 소화기를 배치하여야 한다.

6.2 바닥 미장공사

(1) 바닥 미장공사는콘크리트 타설 후 1차 고름작업, 2차 면처리, 휘니샤 마감 및 최종마감 순으로 이루어지며 <그림 6-1>과 같다.



① 1차 고름작업



③ 휘니샤 마감



② 2차 면처리



④ 최종마감

<그림 6-1> 바닥 미장작업 순서