

<그림 9> 퀵 커플러 안전핀 설치 상태

- (8) 운전자는 장비의 안전운행과 사고방지를 위하여, 굴착기와 관련된 작업을 수행시 다음 사항을 준수하여야 한다.
 - (가) 관리감독자의 지시와 작업 절차서에 따라 작업할 것
 - (나) 현장에서 실시하는 안전교육에 참여할 것
 - (다) 작업장의 내부규정과 작업 내 안전에 관한 수칙을 준수할 것

6.2.2 작업 중 준수사항

- (1) 운전자는 제조사가 제공하는 장비 매뉴얼(특히, 유압제어장치 및 운행방법 등)을 숙지하고 이를 준수하여야 한다.
- (2) 운전자는 장비의 운행경로, 지형, 지반상태, 경사도(무한궤도 100분의 30) 등을 확인한 다음 안전운행을 하여야 한다.
- (3) 운전자는 굴착기 작업 중 <그림 10>와 같은 굴착기 작업반경 내에 근로자 의 유·무를 확인하며 작업하여야 한다. 또한 관리감독자는 굴착기 붐·암·