
## KOSHA GUIDE C - 71 - 2012

- (바) 그라인더 등 절단기 사용 시에는 숫돌의 최고 사용회전속도를 준수하고, 방호장치(안전커버)의 부착을 확인하여야한다.
- (4) 근로자 안전관리
- (가) 근로자는 작업 시에 안전모, 안전화, 방진마스크, 보안면, 귀마개 등 작업에 적합한 개인 보호구를 착용하여야 한다.
- (나) 작업전 운전자 및 근로자 안전교육을 실시하여야 한다.

## 7. 파일 항타 작업 단계별 안전사항 절차

- 파일항타 작업의 시공순서는 <표 1>과 같다.



<표 1> 파일 항타 작업의 시공순서

- (1) 파일 항타 작업 시 단계별 안전사항
- (가) 항타기 조립
  - ① 조립 작업 전 사전에 충분한 공간을 확보하도록 하여야 한다.
  - ② 리더(Leader)를 세우기 전 안전대 부착설비를 사전 설치하여 추후 리더상·하부 이동 시 추락방지 안전대를 착용하여 활용토록 하여야 한다.