KOSHA GUIDE

C - 5 - 2016

- (가) 야간작업 개시와 종료 시에는 관리감독자에게 보고하도록 한다.
- (나) 야간에 식별이 용이하도록 근로자의 안전모, 안전화, 작업복에 부착된 반사물의 부착상태를 확인한다.
- (다) 기온이 내려갈 우려가 있는 경우 근로자의 체온을 유지 될 수 있는 복장을 착용 하도록 하고, 임의로 불을 피우지 않도록 관리한다.
- (라) 근로자에게 소화기, 비상조명기기 및 전원스위치의 위치를 알려주어야 한다.

6.2 작업 관리

- (1) 동시 작업으로 발생할 수 있는 위험요인을 최소화 하도록 관리한다.
 - (가) 일일 공정회의를 통해 작업 장소 및 작업의 위험성 등을 공유한다.
 - (나) 자재의 낙하, 화재·폭발 등의 위험이 발생하지 않도록 장소 또는 시간적으로 작업을 적절히 분리한다.
 - (다) 인화성 물질을 사용하는 작업과 용접 등 화기를 사용하는 작업은 작업장소를 철 저히 분리하여 작업한다.
 - (라) 상·하부 동시 작업으로 낙하 및 추락의 위험이 발생하지 않도록 작업을 배치한다.
 - (마) 작업 위치별로 작업공종과 위험요인을 알리는 안내표지를 설치한다.
- (2) 근로자와 장비의 동선이 겹치지 않도록 한다.
- (가) 동선이 겹치는 곳에는 울타리·방호울 등을 설치하여 구분한다.
- (나) 공사차량 및 장비 등의 진출입로에는 경광 등을 설치한다
- (3) 화재예방을 위해 소화기를 충분히 비치고 그 위치를 쉽게 알 수 있도록 표지를 부착한다.
- (4) 신호의 불일치, 인식의 오류에 의한 재해를 예방하기 위해 각 작업공종 간 신호체계를 확립하고 근로자에게 주지시킨다.
- (5) 야간작업 시 아래사항을 추가로 포함한다.
- (가) 야간작업 일지를 기록하고 다음 작업반과 인계인수를 철저히 하도록 한다.
- (나) 야간작업 시 작업장의 최소조도는 <표. 1>의 조도기준을 준수한다.