C - 36 - 2011

- (바) 작업대차에 장착된 크레인의 줄걸이용 훅에는 해지장치가 부착되어 있어야 한다.
- (사) 작업대차의 조립용 볼트, 너트, 고정 핀 등은 종류 및 수량이 많은 점을 고려하여 작업개시 전에 사용개소를 검토하여 종류별로 수량을 충분히 확보하고 철저하게 체결하여야 한다.

(2) 기계부의 설치

- (가) 기계구동판 및 감속기, 전동기 브레이크 등의 볼트 조임 상태를 확인하여야 한다.
- (나) 오일 누유여부를 확인하고 필요하다면 교환 또는 보충하여야 한다.
- (다) 전동기 부분은 깨끗이 청소되어야 한다.
- (라) 권과방지장치, 과부하방지장치, 유압식인 경우 안전밸브 등 각종 안전장 치의 부착 여부를 확인하여야 한다.
- (마) 안전장치는 어떠한 일이 있어도 제거 또는 변칙적으로 사용해서는 안되며, 이상이 있을 때는 즉시 교체 또는 정비한 후에 사용하여야 한다.
- (바) 기타 부속품의 손망실 상태를 확인하고 필요시 교화 또는 수리하여야 한다.

(3) 전기 배선

- (가) 케이블 외피부분에 절연피복 손상, 갈라짐, 탄화 등 이상 여부를 점검하여야 한다.
- (나) 케이블이 견고히 고정되었는지 여부를 점검하여야 한다.
- (다) 제어반 내부의 모든 배선은 주위 온도조건에 적합하고, 정격 전류에 충분한 절연전선을 사용하여야 한다.
- (라) 조작스위치는 작업 대차의 움직임에 지장이 없도록 설치하여야 한다.