KOSHA GUIDE

C - 3 - 2011

- (5) 제작장 내의 가설전기 시설에 대해 감전재해를 예방하기 위하여 다음사항을 점검하여야 한다.
- (가) 가설전기 용량의 적정성 및 분·배전반 등 시설배치의 적정여부
- (나) 누전차단기 설치 및 접지상태 등
- (6) 제작장에서 단위 세그먼트의 횡방향 강연선은 가능한 한 콘크리트에 과대한 인장응력이 발생하지 않도록 단면 도심축에 가까운 강연선을 먼저 긴장하여야 한다.
- (7) 세그먼트 운반은 운반경로의 등판각도, 회전반경, 회전각도, 적재하중 등을 고려하여 트레일러, 트랜스포터 등의 운반기계를 선정하여야 한다.
- (8) 가설도로를 통한 운반작업 시에는 지반 침하로 인한 세그먼트의 전도방지를 위해 체인블럭(Chain block) 등을 이용하여 고정하고 가설도로는 평탄성을 유지하여야 하며 가설도로의 다짐도는 95%이상 이어야 한다.
- (9) 운반기계의 운행속도는 10km/hr이하로 하여야 한다.

6.2 세그먼트 인양

- (1) 작업시작 전에 중량물(세그먼트) 취급 작업계획서를 수립하고 이를 준수하여야 한다.
- (2) 겐츄리크레인으로 세그먼트를 인양하기 전에 달기로프 및 훅, 연결도구를 점검하고 스프레더빔(Spreader beam) 또는 행잉빔(Hanging beam) 등에 견고하게 연결하여야 한다.
- (3) 겐츄리크레인 운전원과 하부작업자간 원활한 작업을 위하여 사전에 신호 체계를 수립하고 신호수를 배치하여 신호수의 신호에 따라 작업이 이루어 지도록 한다.
- (4) 세그먼트를 인양하기 위한 스프레이더 범은 <그림 5>, <그림 6>와 같이 세 그먼트에 수평으로 체결하여야 한다.