KOSHA GUIDE C - 70 - 2012

- 접촉된 금속체 발열 뒤 인화물질에 연소
- 전동기계기구 전선, 콘센트 과열
- (마) 가설전등과 같은 가설전기 관리 소홀
- (바) 접촉 불량
- (사) 기타 관리소홀로 인한 불꽃 또는 열 발생



<그림 6> 냉동·냉장 물류창고 화재의 유형 사례

(3) 용접, 용단, 연마, 드릴, 땜 작업 시 인화성 물질이 존재하는 경우 고온의 불꽃, 불티의 비산, 높은 마찰열, 스파크 등이 점화원으로 작용하여 화재를 일으킬 위험이 있다. 인화성 물질의 종류는 아래와 같다.

<표 1> 인화성 물질의 종류

N0	사용 제품	함유정분	인확껌	폭발한계	비고
1	유성접착제	톨루엔	4℃	1.1~7.1%	
		아세톤	-18 ℃	2.2~13%	
2	PVC용 접학제	MEK	-9℃	1.4~11.4%	
3	노끌세적제	에틸렌글리콜	44 °C	1.7~15.6%	
		모노에틸 에테르			
4	다목꺽 인너	MEK	-7℃	2~11%	
		헵탄			
5	발포제	1,1-디클로로-1-플루 오르에탄	-	6.4~17.7%	-

(4) 용접 · 용단 작업 시 발생되는 비산불티의 특성은 다음과 같다.