재해 유형	위험 요인	안전 대책
충돌	굴착기 붐·암·버킷 등의 선회 (旋回)에 의하여 근로자에게 위험 을 미칠 우려가 있는 장소 내 근 로자 접근 및 유도자 미배치에 따른 충돌사고 발생	굴착기 붐·암·버킷 등의 선회 (旋回)에 의하여 근로자에게 위 험을 미칠 우려가 있는 장소 내 근로자 출입통제 및 유도자 배 치
	후진경보기 미작동 및 후사경·후 방영상표시 장치 파손에 따른 충 돌사고 발생	후진경보기(Backward Alarm) 작동 상태 확인 및 후사경·후방 영상표시 장치 교체 정비
	시동중 운전자가 운전석 이탈에 의한 장비의 갑작스러운 이동으 로 충돌사고 발생	운전자는 시동중 운전석 이탈 금지
협 착	퀵커플러 안전핀 고정상태 미체 결 및 불량에 의한 버킷 탈락으 로 협착사고 발생	퀵커플러 안전핀 체결상태 확 인
감 전	붐(Boom)을 올린상태에서 장비 운행중 고압선에 접촉되어 감전 사고 발생	분을 올린상태에서 운행 금지 및 고압선 절연 방호 설비 유·무 확인

6. 굴착기 안전작업 절차

절 차 준수사항

6.1 작업계획 수립 및 검토 6.1.1 굴착기 작업 시 고려사항

6.2.1 작업 전 준수사항 6.2.2 작업 중 준수사항 6.2.3 작업 종료시 준수사항