


<그림 3> 낙하 및 추락방지망 설치 예



<그림 4> 낙하 및 추락방지망 설치 상세도

- (3) PSC거더 상부의 돌출철근에 철근(ø25)을 5m간격으로 지그재그로 용접하여 고정 하여야 한다.
- (4) PSC거더 위의 작업자는 안전난간에 반드시 안전대를 걸고 작업하여야 한다.
- (5) PSC거더 간 연결통로를 설치하고 움직임이 없도록 철저하게 고정하여야 한다.
- (6) PSC거더 하부가 도로나 작업장일 경우 낙하물방지망 또는 방호선반을 설 치하여야 한다.