
- C 06 2015
 - ⑤ 지게차는 급출발, 급정지 및 급선회를 하지 못하도록 한다.
 - ⑥ 허용하중 및 운행상황을 고려한 그 밖의 능력을 초과하여 지게차를 사용하여서는 아니 된다.
 - ⑦ 사업주는 앉아서 조작하는 방식의 지게차를 운전하는 운전자는 좌석 안전 띠를 착용하도록 하여야 하며, 착용지시를 받은 운전자는 좌석 안전띠를 착용하여야 한다.



여기서, W: 포크중심에서의 화물의 중량(kg)

G : 지게차 중심에서의 지게차중량

a : 앞바퀴에서 화물 중심까지의 거리(cm)

b : 앞바퀴에서 지게차 중심까지의 최단거리(cm)

M1 : W×a ----화물의 모멘트 M2 : G×b ---- 차의 모멘트

〈그림8〉 지게차의 안정조건

5.2 붙임재료 배합작업

- (1) 붙임재료
- (가) 현장 배합 모르타르
- (나) 기성 배합 모르타르
- (다) 접착제