KOSHA GUIDE

C - 89 - 2013

- ① 드라이독에서 함체 제작
- ② 가격벽으로 막고 드라이독에 물 주수
- ③ 침설 현장으로 함체 운송
- ③ 침설



<그림 6> 드라이독 방식

- (3) 침매공법에 적용되는 기초공법은 다음과 같이 분류할 수 있다.
 - (가) 모래 분사(Sand jetting) 공법
 - ① 채움작업을 위해 함체를 임시로 지지할 수 있는 가기초가 필요(가기 초의 규격은 높이 $0.6 \sim 1.2$ 미터, 폭 $10 \sim 40$ 미터 정도)
 - ② 바지선에 설치된 펌핑 기지와 함체 상단에 설치한 이동식 갠트리로부터 함체와 준설면 사이로 3개 파이프를 설치
 - ③ 모래-물 혼합물은 중앙파이프를 통하여 배출되고, 동시에 다른 파이 프에서는 물을 흡입
 - ④ 파이프 시스템을 이동시켜 기존 모래 채움 층을 일부 잠식해 들어가면서 전체 틈을 채우고, 흡입수에 포함된 모래가 중앙파이프를 통하여 배출되는 모래와 유사시 작업종료