
KOSHA GUIDE

C - 22 - 2011

- (6) 긴장작업 시 이상한 소리가 들리거나 신장률이 너무 적게 발생된 경우 무리한 긴장을 삼가고, 현장책임자 및 감리자와 협의하에 작업을 수행하여야 한다.
- (7) 긴장작업 시 텐톤(Tendon)의 신장량과 잭(Jack)의 압력은 별도의 양식에 작성 기록하여야 한다.
- (8) 긴장 후 강연선의 여장은 그라우트 캡과 가스절단 시 영향을 미치지 않는 길이를 고려하여 절단하여야 한다.

## 7. 주 케이블 시공 시 안전작업



<그림 10> 케이블 설치를 위한 장비 개략도

## 7.1 주탑 내외부 및 거더하부 작업대 설치 및 이동시

- (1) 작업대는 앵커볼트를 이용하여 단단히 고정하여야 하며, 흔들림이 없는지 체크하여야 한다.
- (2) 작업대의 작업발판은 작업 중 탈락하지 않도록 확실하게 고정하여야 한다.
- (3) 작업대에는 안전난간 및 발끝막이판을 반드시 설치하여야 한다.
- (4) 작업대의 작업발판은 작업하중을 고려한 구조검토를 통해 안전한 구조가 되도록 하여야 한다.